




**PARIS, Ville  
accessible**

**Fiches descriptives  
Hôtels**



# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

<b>Hôtel du Printemps **</b>	
	<b>80, boulevard Picpus 75012 PARIS</b>
	<b>01 43 43 62 31</b>
	<b>01 49 28 97 11</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>contact@hotel-paris-printemps.com www.hotel-paris-printemps.com</b>
	<b>Nation (ligne 1, 2, 6, 9, RER A) ou Picpus (ligne 6)</b>
	<b>Lignes accessibles : Lignes 56, 86 à 180 m.</b>
	<b>ER : 88 bd de Picpus et les n°63,n°40,n°33 bd de Picpus En souterrain : Vinci - 96 Bd de Picpus 75012</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** Idéalement situé à quelques pas de Nation dans une avenue parisienne calme et verdoyante, l'Hôtel du Printemps vous séduira par son charme élégant, discret et son accueil chaleureux. Boutique hôtel entièrement rénové et à très bon rapport qualité/prix.

Etablissement de 36 chambres - 1 chambre "adaptée"- en Rez-de-Chaussée (RDC).- Personnel sensibilisé.- Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Petit-déjeuner (PDJ) en buffet

## Accès :

**Du transport adapté le plus aisé à l'hôtel :** Bus 56 : Attention l'arrêt Square courteline en face de l'hôtel n'est pas encore accessible en fauteuil. Préférez arrêt Nation - Place des Antilles.

**Devant l'hôtel :** Trottoirs larges, roulants devant l'établissement, dévers peu marqués.

**Entrée :** Entrée principale de plain-pied, porte manuelle (1\*90cm), vitrée (logos contrastés h=145-160 cm). Le franchissement de la porte est assez aisé (ressaut = 2 cm). - Interphone (h= 150cm), contrasté et lumineux la nuit. L'entrée est directement visible depuis la réception - Accueil 24h/24.

## Signalétique :

**Extérieure :** La signalétique extérieure est peu visible. L'entrée est signalée par 2 arbustes.

**Intérieure :** Signalétique homogène, associant texte et pictogrammes, peu contrastée par rapport à son support. Possibilité de se rapprocher pour lire > 140 cm.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Niveau d'accessibilité :** Adapté aux fauteuils roulants manuels et électriques

**Réception :** Cheminements plans en carrelage. Le desk adapté se situe à droite en entrant. - Il comporte une partie rabaissée, évidée (74,5 cm<h<80 cm; l= 82 cm; P= 60 cm).

**Espaces collectifs :** L'hôtel comporte plusieurs niveaux, seul le RDC est accessible en fauteuil (toutes les prestations y sont offertes). Nature du sol : carrelage en RDC et moquette rase en étages.

## Chambre : N°1

**De la réception à la chambre :** Chambre adaptée située à gauche de l'escalier, à proximité de la réception. Cheminement accessible, plan, très ponctuellement réduit à 86 cm).

**Description et accès :** Ouverture de la porte un peu difficile (ressaut = 2,5 cm, groom ≥ 50N)). Ouverture par clef, poignée bec de cane.

**Chambre :** Chambre spacieuse à l'atmosphère chaleureuse et cosy, donnant sur une petite terrasse intérieure. Equipée d'un lit double et d'une vaste salle d'eau, tout confort. Présence d'une aire de rotation,



## HÔTEL - Visite accessibilité

transferts à gauche et droite possible ( $\geq 90$ cm), chevets mobiles. Lit à h= 46 cm. Hauteur commande de fenêtre à 140 cm.

Interrupteurs, climatisation et nombreuses prises de courant accessibles. L'armoire et les étagères sont accessibles (130 cm) et le bureau est adapté.

**Salle d'eau :** Salle d'eau vaste et confortable, avec douche à l'italienne. Présence d'une aire de rotation. Equipements accessibles : patères, sèche cheveux, prise rasoir, porte-serviette ( $\leq 130$  cm). - L'accès se fait par une porte coulissante (l= 87 cm de passage utile), sans ressaut à bouton rotatif.

**La Douche** à l'italienne, transfert par la droite, équipée d'une barre murale horizontale (h= 76 cm) et d'un siège mural un peu petit (35x33; h=46 cm). La douchette et la robinetterie sont préhensibles.

**Le lavabo** (h= 70 cm au dessous/ 80 cm au dessus) comporte un siphon déporté. Miroir à h= 105 cm.

**WC suspendu** non rallongé (h= 47 cm), transfert à gauche et frontal. Barre inclinée puis horizontale bien positionnée (h= 77cm)

**Salle de restauration 1 :** PDJ servi en buffet au RDC ou en chambre. Tables accessibles (petites, socle non problématique, accès aisé (Plateau : h=73/76 cm). Mobilier mobile. Buffet non évidé (h= 86 cm) compensé par le personnel présent en permanence. Petit salon situé dans le prolongement de l'espace restauration.

**Escalier :** Présence d'une main courante continue

**Ascenseur :** L'ascenseur n'est pas accessible aux personnes en fauteuil... mais tous les services proposés par l'hôtel sont accessibles en RDC.

**Wc collectifs :** Absence

**Autres services accessibles :** Terrasse : située à côté de la chambre adaptée (ressaut chanfreiné= 3,5 cm). Sol en dallage bois. Tables rondes (h=71/72 cm. Wi-Fi et espace Internet accessible (78 cm<h<82 cm; l=81 cm au min et 87 au max; P=30 cm).

**Les moins :**

**Un siège de douche petit et un WC suspendu non rallongé. La salle d'eau spacieuse compense en partie la gêne occasionnée.**



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** Entrée principale signalée par 2 arbustes. Porte vitrée matérialisée par bandes contrastées. Signalétique peu présente.

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** Petit hôtel familial où tous les services adaptés sont situés en RDC, en open space. Salon et salle de PDJ situé à gauche en entrant. Pilier central séparant les deux espaces, le salon se trouvant à droite du pilier.

**De l'entrée à la réception :** Réception située immédiatement à droite en entrant, à 8 pas.

**Chambre : N°1**

**De la réception à la chambre :** Chambre adaptée située à gauche de l'escalier central (à 15 pas, tout droit après l'entrée). Entrez dans le sas menant à la terrasse à gauche de l'escalier. Chambre située à main droite. L'éclairage balise le cheminement. Absence d'obstacles. - Contours de porte ton sur ton. Serrure à ouverture par clefs.

**Description et accès :** Mobiliers, murs et interrupteurs contrastés. Présence de voilages et de rideaux occultants permettant de gérer la luminosité. Attention l'écran plat placé sur le mur, face au lit constitue un obstacle à hauteur de visage.

**Equipements adaptés :** Mise à disposition d'un téléphone et télécommande à gros caractères.

**Salle d'eau :** Niveau d'éclairage suffisant, mobilier et petits équipements (patères, sèche-cheveux, barres, distributeur papier) contrastés (70%).

**Salle de restauration 1 :** Le mobilier est contrasté et l'éclairage est suffisant. Présence de rideaux permettant de gérer la luminosité.

**Escalier :** Ensemble des services situés en RDC . Escaliers en colimaçon, bien éclairés. Présence de nez de marches contrastés du RDC à R+1 uniquement, main courante se terminant par une boule dorée.

**Ascenseur :** Panneau de commandes en gros caractères, contrastés en couleur et en relief. Annonce visuelle mais pas sonore. Ascenseur à ouverture manuelle.

**WC collectifs :** Absence



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Documents adaptés :** Absence

**Les moins :**

**Ecran plat devenant un obstacle à hauteur de visage dans la chambre.**



## DÉFICIENCE AUDITIVE

**Espaces collectifs :** Bonne acoustique dans l'ensemble de l'établissement. En cas d'affluence, l'open space du RDC peut devenir gênant.

**Chambre(s) :** La chambre adaptée présente une bonne acoustique et située près de la terrasse, elle est isolée du bruit. La chambre est équipée d'un système lisa (alarme incendie avec flash lumineux et retour vibrant, un réveil vibrant à flash, sonnette vibrante) et d'un téléphone à signal lumineux. Un directory est disponible dans la chambre.  
Salle de restauration : En cas d'affluence, l'open space peut devenir gênant. Pas de réelle possibilité de s'isoler sauf en demandant son PDJ en chambre.

**Equipements adaptés :**

**Boucle magnétique :** L'accueil est équipé d'une boucle magnétique.

**Alarme à flash :** Présence dans la chambre et la salle d'eau adaptée.

**Ascenseur :** Annonce visuelle et boucle magnétique.

**Services adaptés :**

**Documents adaptés :** Absence - **Télécopie :** Sur demande  
Wi-Fi – Internet : Wi-Fi gratuit et disponible dans toutes les chambres. - Un "point Internet" est à disposition à côté de la chambre adaptée.

**Services en ligne :** Il est possible de réserver une chambre en ligne.

**Les moins :**

**Open space du RDC pouvant devenir bruyant en cas d'affluence.**



## DÉFICIENCE MENTALE

**Personnel d'accueil :** Personnel sensibilisé à l'accueil de personne déficiente mentale. - Le PDJ est proposé en buffet mais le personnel est en permanence présent.

**Document adaptés :** Absence

**Les extérieurs de l'établissement :** Rue calme autant que faire se peut à Paris.

**Espaces collectifs intérieurs :** Petit hôtel familial en open space ne posant pas de problème particulier d'orientation. Signalétique homogène associant textes et pictogrammes. Entrée surveillée 24 h/24, porte non automatique.

**Chambre(s) :** La chambre adaptée est isolée et donne sur la terrasse. Installation possible d'un lit supplémentaire.

**Sensations d'enfermement :** Porte coulissante à poignée intégrée ronde.

Technicité des équipements : Pas de problème particulier détecté.

**Les moins :**

**Sensation d'enfermement possible liée au système de fermeture de la salle d'eau.**

Retrouvez la vidéo de l'**Hôtel du Printemps** \*\* sur <http://www.parisinfo.com/10452-hotel-du-printemps-fiche-descriptive-d-accessibilite>

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé (Rubriques accès).



## HÔTEL - Visite accessibilité

**infomobi** Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le 7/6/2011 par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE



Source hôtel *** (EC)	
	<b>135 avenue de Saint Ouen 75017 PARIS</b>
	<b>01 46 27 73 67</b>
	<b>01 42 63 90 15</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>contact@sourcehotel.fr www.sourcehotel.fr</b>
	<b>Porte de Saint-Ouen (ligne 13)</b>
	<b>Lignes accessibles : Navier (ligne 81) à 30 m</b>
	<b>ER : 117-119 avenue de Saint Ouen et les En souterrain : 17 Av de la Porte de St-Ouen - 75017 (≤ 1,80m)</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** A deux pas de Montmartre, du marché aux Puces et à 10 mn en bus de l'Opéra et du Louvre, le Source hôtel est un petit hôtel familial à la fibre écolo, offrant une décoration résolument contemporaine et design à un rapport qualité/prix imbattable. Etablissement de 38 ch. - 2 chambres adaptées- Personnel sensibilisé- Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Petit-déjeuner (PDJ) en buffet

## Accès :

**Du transport adapté le plus aisé à l'hôtel :** Bus 81 arrêt Navier à 30m.

**Devant l'hôtel :** Trottoirs larges, roulants devant l'établissement, dévers ≤ 4%.

**Entrée :** Plan incliné de 9% (sur L= 76 cm), ressaut de 2 cm, portes automatiques, vitrées avec bandes contrastées. Présence d'un tapis dur et praticable. - Visiophone (h= 86 cm), de couleur contrastée, lumineux la nuit, insertion braille. La porte fermée la nuit avec ouverture par badge, accueil 24h/24 (visibilité directe).

## Signalétique :

**Extérieure :** Homogène, contrastée (blanche/ rouge), lisible et facilement repérable. Entrée en angle rentrant.

**Intérieure :** Homogène, contrastée, en gros caractères (Etages) et n°ch. contrastés en couleur, insertion braille.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Niveau d'accessibilité :** Adapté aux fauteuils roulants manuels et électriques

**Réception :** Cheminements plans en carrelage et parquet créant un cheminement contrasté. La réception se situe à droite en rentrant. - Il comporte une partie rabaissée, évidée (68 cm < h < 75 cm; P= 30 cm).

**Espaces collectifs :** Tous les services sont proposés en RDC et sont accessibles. L'ascenseur adapté permet d' accéder aux chambres.

## Chambre : N°104

**De la réception à la chambre :** Chambre à droite en sortant de l'ascenseur. Présence d'une aire de rotation devant l'ascenseur mais le couloir se rétrécit devant l'entrée.

**Description et accès :** Cheminement un peu délicat à cause d'un groom puissant et d'un ressaut. Porte (l=86, 5cm; ressaut = 2.5cm, chanfreiné à l'entrée mais pas à la sortie), ouverture par carte magnétique, poignée bec de cane. Groom mal aisé (≥ 50N). (Aménagements en cours)

**Chambre :** Chambre double d'un grand confort à la décoration élégante. Equipée d'un lit double et simple et d'une vaste salle d'eau, tout confort. Présence d'une aire de rotation, transferts à gauche possible (≥ 90cm) > A droite si suppression du lit suppl.(sur demande), chevets mobiles. Lit à h= 55 cm. Hauteur commande de fenêtre à 140 cm.



## HÔTEL - Visite accessibilité

Interrupteurs, prises et clim' accessibles. Penderie difficile d'accès. Bureau (h=66cm au dessous/ 73cm au dessus: P=50cm; L=62cm entre les pieds), identique dans les 2 ch. adaptées. **(Aménagements en cours)**

**Salle d'eau :** Salle d'eau vaste et confortable avec douche italienne. Présence d'une aire de rotation. Equipements accessibles : patères, sèche cheveux, prise rasoir, porte-serviette ( $\leq 130$  cm). - L'accès se fait par une porte coulissante (l= 90 cm de passage utile sans ressaut ni groom).

**La Douche italienne,** transfert par la droite, équipée d'une barre murale horizontale (h= 75 cm) et d'un siège mural un peu petit (34x34 ; h= 46 cm). La douchette et la robinetterie sont préhensibles ( $\leq 130$  cm).

**Le lavabo** (h= 78 cm au dessous/ 86 cm au dessus) comporte un siphon déporté. Miroir à h= 87.5 cm.

**WC suspendu** et rallongée placée à 50cm de hauteur. Zone de transfert à droite ou frontale; barre horizontale (l=40cm) et inclinée placée à 64cm de hauteur. **(Aménagements en cours)**

**Salle de restauration :** Salle PDJ située open space au RDC (carrelage). Tables carrées petites mais accessibles (socle non gênant, plateau : h= 73/77cm). Buffet non évidé (h= 78,5cm), préhension de la majorité des éléments du buffet  $\leq 130$ cm. Présence humaine permanente.

**Escalier :** Présence d'une main courante continue

**Ascenseur :** Accès : 90cm de passage utile. Dim intérieures : l.p.\* 131.107 cm (hors main courante). Présence d'un miroir de plain pied et d'une main courante. Bouton d'appel ext à 106cm de hauteur, bloc de commande placé entre 94 et 120cm.

**Wc collectifs :** Absence

**Autres services accessibles :** Petit salon situé dans l'entrée.

**Les moins :**

**Une entrée dans la chambre un peu sportive en pure autonomie (groom + ressaut), un siège de douche petit et une barre de transfert au WC mal placée. Penderies et bureaux non adaptés (Aménagements en cours)**



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** Entrée en angle rentrant par rapport à la façade. Porte vitrée matérialisée par bandes peu contrastées.

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** Petit hôtel familial où tous les services adaptés sont situés en RDC, en open space. Espace salon et desk d'accueil situés à droite en rentrant, ascenseur à 2 m en retrait du desk, côté gauche, salle de PDJ situé dans le prolongement. Les chambres adaptées sont situées en R+1 et R+2.

**De l'entrée à la réception :** Le desk se situe à droite de l'entrée, pas possibilité de gérer la lumière, cheminement contrasté en couleur et en relief, absence d'obstacles à hauteur de visage sur le cheminement.

**Chambre : n°104**

**De la réception à la chambre :** Deuxième porte en sortant de l'ascenseur à droite (au 1e et 2e étage). - Ouverture par carte magnétique, vers int. N° de porte contrastés en couleur et insertion en braille.

**Description et accès :** Pas d'obstacle à hauteur de visage, contrastes des couleurs, gestion de la lumière (voilages+ rideaux), plusieurs sources d'éclairage. Alarme sonore dans la chambre. Equipements adaptés : Téléphone placé sur le chevet (mais non adapté). Salle d'eau : Absence d'obstacle à hauteur de visage, accastillage contrasté, intensité lumineuse suffisante, absence de reflets.

**Salle de restauration :** Pas d'obstacles à hauteur de visage, cheminement entrée -> desk contrastée en couleur et relief, contrastes des couleurs.

**Escalier :** Escaliers traités : intensité lumineuse renforcée, nez de marches contrastés en relief mais pas en couleur, contremarches peu ou pas contrastées, 2 mains courantes contrastées, continue d'étage en étage, prolongée en amont et en aval.

**Ascenseur :** Bloc de commande adapté : chiffres en gros caractères, contrastés, insertion braille, annonce sonore, visuelle, indication sens montée, descente.

**WC collectifs :** Absence



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Documents adaptés :** Absence

**Les moins :**

**Escaliers peu adaptés et absence de documents adaptés.**



### DÉFICIENCE AUDITIVE

**Espaces collectifs :** L'hôtel est bien isolé des bruits extérieurs.

**Chambre(s) :** Chambres isolées du bruit et présence d'une alarme à flash lumineux.

**Salle de restauration :** Salle de PDJ qui ne permet pas de s'isoler mais acoustique relativement bonne.

**Équipements adaptés :**

**Boucle magnétique :** Boucle magnétique dans l'ascenseur.

**Alarme à flash :** Alarme visuelle et sonore dans les 2 chambres adaptées, avec rappel dans la salle de bain.

**Ascenseur :** Présence annonce visuelle dans l'ascenseur (sens montée et descente + affichage n° étages), boucle magnétique.

**Services adaptés :**

**Documents adaptés :** Absence - Télécopie : Disponible sur demande

**Wi-Fi – Internet :** Wifi gratuit, disponible dans toutes les chambres. - Prêt d'ordinateur portable possible sur demande.

**Services en ligne :** Résa en ligne, par mail, site internet complet (photos, services, tarifs ,descriptif des chambres en ligne, etc.).

**Les moins :**

**Open space du RDC pouvant devenir bruyant en cas d'affluence.**



### DÉFICIENCE MENTALE

**Personnel d'accueil :** Personnel sensibilisé à l'accueil de personne déficiente mentale. - PDJ en buffet mais aide humaine.

**Document adaptés :** Absence

**Les extérieurs de l'établissement :** L'hôtel donne directement sur la rue (circulation automobile relativement dense).

**Espaces collectifs intérieurs :** Le RDC est en openspace. Les cheminements sont simples (petit hôtel familial).

**Chambre(s) :** Les chambres ne présentent pas de problème particulier

**Sensations d'enfermement :** Pas de problème particulier détecté.

**Technicité des équipements :** Pas de problème particulier détecté.

**Les moins :**

**Hôtel à déconseiller aux personnes fugueuses du fait de sa localisation (rue passagère) + porte automatique.**

Retrouvez la vidéo de le **Source hôtel \*\*\*(EC)** sur <http://www.parisinfo.com/10762-source-hotel-fiche-descriptive-d-accessibilite>

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé (Rubriques accès).



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le 8/10/2011 par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

Saint Vincent ***	
	<b>5 rue du pré aux Clercs 75007 PARIS</b>
	<b>01 42 61 01 51</b>
	<b>01 42 61 01 54</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>reservation@hotel-st-vincent.com www.hotelsaintvincentparis.com</b>
	<b>Saint Germain des Prés (ligne 4). Rue du Bac (ligne 12). Saint Michel-Notre Dame (lignes B et C).</b>
	<b>Lignes accessibles : Bac saint germain (68, 69) à</b>
	<b>ER : 18 rue du pré aux clercs 75007 et les 8/10 rue perronnet 75007</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** Situé dans une rue très calme au coeur de Saint Germain des Prés, cette maison de charme allie chic parisien, modernité des équipements et style Napoléon III. Le saint Vincent vous offrira confort et quiétude, grâce et esthétisme au sein de l'effervescence des hauts lieux de la culture parisienne.

Etablissement de 20 chambres - Chambre 3 accessible - N°13 à réserver seulement aux PMR (pas en fauteuil).- Personnel sensibilisé- Chien d'assistance accueilli - Pdj en buffet

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** Parcourez 100 m sur Bd St Germain (trottoir large, quasi sans dévers) en remontant le boulevard, tournez à droite, continuez sur 50m dans la

rue pré aux clercs : rue en sens unique, peu passante, trottoirs de 90cm, dévers importants. Présence d'une voie verte (non sécurisée).

**Devant l'hôtel :** Entrée de type " porte cochère".Présence d'un dénivelé de 8% au niveau du trottoir (ressaut = 4 cm). Puis accès en pente douce ≤ 3% sur pavé parisien régulier sur une distance ≤10m. Entrée principale s'individualisant par 2 arbustes et une entrée en retrait par rapport à la façade.

**Entrée :** par sas (P=) : portes manuelles 2\*78 cm de passage utile, sans ressaut. Porte vitrée à petit carreau contrastée. - Présence d'une sonnette (h=142cm), constrastée,non lumineuse. Vue directe de la réception 24h/24h.

## Signalétique :

**Extérieure :** Signalétique extérieure minimaliste, se réduisant aux enseignes placées en façade.

**Intérieure :** Présence d'une signalétique intérieure uniforme, mais très rare, hôtel de petite taille, contrastée par rapport à son support, mais pas par rapport au mur.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Réception :** RDC totalement accessible, sols non glissants, lisses, et non meubles (parquets et moquette rase), pente ≤5% pour accéder à la salle des PDJ, à l'ascenseur et à la chambre adaptée. Accès aux étages possibles par ascenseur mais couloirs étroits. - Desk non évidé, à bonne hauteur (h= 78cm)

**Espaces collectifs :** En rdc, circulation un peu difficile car hall et salon encombrés, accès à la salle de pdj par couloir de 90cm, accès chambre rdc simple. L'hôtel comporte plusieurs niveaux, tous accessibles (mais tous les espaces ne sont pas accessibles en fauteuil). Le revêtement n'est pas de nature à poser problème (parquet, moquette rase), à l'exception de quelques tapis. Plusieurs plans inclinés (tous sur moins d'1m), compris entre 5 et 8% (excepté celui de l'entrée).

## Chambre 1 : N°3

**De la réception à la chambre :** Chambre située dans le sas de la porte d'entrée, à droite avant la porte d'entrée, accès par un plan incliné ≤5%



## HÔTEL - Visite accessibilité

sur 80cm, sur pavé régulier "parisien". Réception à 3 m , cheminement sans ressaut sur parquets puis pavé régulier. Description et accès : Entrée par sas (l.p: 180\* 220cm) par deux portes de 83 cm de passage utile sans ressaut, ouverture par carte magnétique, poignée bec de canne. Groom facile ( $\leq 40N$ ).

**Chambre** : Chambre adaptée de 15m<sup>2</sup> à la décoration recherchée, entrée par un sas ( $\varnothing=150cm$ ) donnant sur la chambre et sur la salle d'eau. Aire de transfert d'un côté (au choix) en déplaçant le lit double (h=56cm); mobilier et chevets mobiles. Circulation aisée dans la chambre. Penderie trop haute (h=156cm); étagères accessibles (h=cm). Bureau accessible (h=70cm au dessous/80cm au dessus; P=60cm).

**Salle d'eau** : Salle d'eau de 150cm de largeur, avec douche italienne sans ressaut, rideaux non fixes. Aire de rotation ( $\varnothing = 150 cm$ ) - Porte ouvrant vers l'int de 83 cm de passage utile sans ressaut, Groom facile ( $\leq 40N$ ).

**Douche** italienne, sans ressaut. Zone de transfert à gauche (L.l.: 130\*80cm); présence d'un siège mobile (L.l.h.: 40\*40\*46cm); Barre horizontale (L=52cm) placée à 78cm de hauteur, bien positionnée en regard de la robinetterie(h=100cm) et du siège; douchette (h=128cm).

**Lavabo** adapté placé sur plan de travail évidé (l= 130cm; h = 85 au dessous/95 au dessus, P = 60cm); Robinetterie accessible, automatique, Présence d'un miroir, placé à = 112 cm en sa base

**WC suspendu** non rallongé à 50 cm de hauteur. Zone de transfert à droite(L.l: 130\*80cm); Barre horizontale (22cm), horizontale et inclinée à 75cm de hauteur, bien positionnée.

### Chambre 2 : n° 103

**Chambre** : Chambre dite adaptée mais où la douche italienne a été fermée par une cabine vitrée, chambre utilisable seulement par les PMR (hors fauteuil)

**Salle de restauration** : Salle de restauration /pdj située en RDC: prenez un 1e couloir (avec plan incliné de 5% sur moins d'1m), puis tournez à gauche pour prendre un second couloir compris entre 84cm et 87 (passage utile). Circulation aisée dans la salle: 130cm au max. de large dans l'allée centrale (90cm avec chaises). Tables carrés (60x60cm) de dimension (h=70 cm au dessous/75cm au dessus, P= 28cm) avec 4 pieds croisés. Banquettes et chaises mobiles. Service à table.

**Ascenseur** : Accès : 80cm de passage utile. Dim intérieures : l=107.p=130.\* cm. présence d'un miroir à mi-hauteur et d'une main courante. Bouton d'appel ext à 120 cm de hauteur, bloc de commande placé à 120 cm de hauteur max.

**Wc collectifs** : Les WC collectifs ne sont adaptés.

**Autres services accessibles** : Salle Fitness non accessible: le cheminement pour y accéder se fait par un couloir étroit de 90cm (passage utile), sans aire de rotation.



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale** : Entrée principale s'individualisant par 2 arbustes et une entrée en retrait par rapport à la façade (porte cochère).

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel** : L'éclairage balise le cheminement aux étages. Peu ou pas de signalétique intérieure. Gestion de la lumière possible (rideaux, voilages).

**De l'entrée à la réception** : La réception se situe dans le hall d'entrée de l'hôtel, directement à gauche. Balisage lumineux, absence d'obstacles

### Chambre 1 : N°3

**De la réception à la chambre** : Située dans le sas de la porte d'entrée (à droite en entrant dans l'hôtel). - Ouverture par clé, poignée bec de canne.

**Description et accès** : Obstacle à hauteur de visage (TV fixé au mur), contrastes des couleurs dans la chambre, gestion de la lumière (rideaux, voilages), multiplicité des sources

**Salle d'eau** : Absence d'obstacle à hauteur de visage, accastillage contrasté, intensité lumineuse suffisante, absence de reflets

**Salle de restauration** : Pas d'obstacle à hauteur de visage, balisage lumineux, contrastes des couleurs , gestion de la lumière (rideaux), multiplicité des sources d'éclairage.



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Escalier:** Escaliers en colimaçon : intensité lumineuse renforcée, nez de marches non contrastés (mais recouverts d'un passage moquette rayé rouge et jaune), contremarches non contrastées, main courante contrastée, (non) continue, commençant avant la 1e marche et se terminant avant la dernière (mais sur une boule dorée).

**Ascenseur :** Bloc de commande adapté : chiffres en gros caractères, contrastés en couleur et relief, annonce visuelle.

**WC collectifs :** Accastillage non contrasté (sauf interrupteur).

**Documents adaptés :** Absence



## DÉFICIENCE AUDITIVE

**Espaces collectifs :** L'hôtel est bien isolé des bruits extérieurs

**Chambres :** Chambre isolée des bruits extérieurs

**Equipements adaptés :**

**Boucle magnétique :** Absence

**Alarme à flash :** Absence

**Ascenseur :** Annonce visuelle dans l'ascenseur.

**Services adaptés :**

**Wi-Fi – Internet :** Wifi gratuit et disponible dans toutes les chambres. - Bureau informatique à disposition.

**Télécopie :** Disponible sur demande

**Services en ligne :** Résa en ligne, site internet complet (photos, descriptif des chambres, tarifs, services...).

## DÉFICIENCE MENTALE

**Personnel d'accueil :** Personnel sensibilisé à l'accueil des personnes déficientes mentales.

**Document adaptés :** Absence

**Les extérieurs de l'établissement :** L'hôtel donne sur une petite rue calme. La circulation automobile y est très peu présente.

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le 4/05/2011 par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

<b>All seasons Bercy ***</b>	
	<b>77 rue de Bercy 75012 PARIS</b>
	<b>01 53 46 50 50</b>
	<b>01 53 46 50 99</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>H0941@accor.com www.all-seasons-hotels.com</b>
	<b>Bercy (ligne 14). Station située à environ 200 mètres.</b>
	<b>Lignes accessibles : Gare de Bercy - Popb (ligne 24) à L'arrêt fait face à l'entrée de l'hôtel</b>
	<b>ER : Emplacements réservés: rue de Bercy (n°41, n°52, n° 65, n°77, n°108, n° 112, n° 116) et rue Biscornet (au n°21).</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** L'équipe du All Seasons Paris Bercy\*\*\* vous invite à découvrir son offre tout inclus (chambre, petit déjeuner et wifi illimité). Nos 361 chambres climatisées ont été récemment entièrement rénovées (2008). Jouissant d'une situation idéale, l'hôtel est placé au pied du palais omnisport de Paris et à quelques pas de Bercy Village et de ses cafés, boutiques et restaurants. Les gares de Lyon et de Bercy sont très proches et la ligne de métro 14 vous permettra de rallier les quartiers de l'Opéra, du Louvre et les grands magasins en quelques minutes. L'hôtel, dont la terrasse domine le parc de Bercy propose : restaurant, bar, séminaires, parking public payant.

Etablissement de 8 chambres adaptées: n°224, n°324, n°424, n°524, n°624, n°724, n°824 - Le personnel est attentif (surtout dans les espaces de restauration)- Chien d'assistance accueilli - Pdj en buffet

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** Parcourez quelques mètres depuis l'arrêt de bus le plus proche. Le revêtement est dur, lisse et non glissant.

**Devant l'hôtel :** L'hôtel est en retrait de la rue. L'accès se fait par un plan incliné : pente (de 2° à 6° sur 6 m). A noter, la présence d'un dévers (à droite de l'entrée) d'environ 4 % qui rend l'accès à l'hôtel un peu difficile pour les personnes en fauteuil non accompagnées. Présence de marches à gauche de l'entrée (sans main courante), non contrastée mais bien éclairées (marches h= 28 cm).

**Entrée :** Portes automatiques (2 battants avec 180 cm de passage utile) avec ressaut (1,5 cm). Palier de repos devant la porte. Présence d'un sas d'entrée (L=180 cm; P= 237 cm; l= 385 cm). Présence d'un tapis dur et praticable. - Bouton d'appel extérieur qui fonctionne de nuit: interphone (bouton h= 130 cm et audio h=142 cm) non lumineux (mais bien éclairé la nuit) avec vidéo portier mais sans retour d'image. Toutefois les portes vitrées permettent une visibilité depuis l'accueil. Un second interphone présent dans le sas (bouton h= 126 cm et audio h= 134 cm), contrasté.

## Signalétique :

**Extérieure :** La signalétique associe texte et logos ( à hauteur des yeux, possibilité de se rapprocher pour les lire).

**Intérieure :** Signalétique pas toujours très bien contrastée et lisible (non située à hauteur de visage, sauf pour les WC collectifs).



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Réception :** Le hall d'accueil est aisément accessible. Le desk comporte une partie abaissée (h=75 cm; P= 40 cm; l= 60 cm) et une partie haute (h= 107 cm), non évidée. - Le comptoir d'accueil comporte une partie principale, non évidée (h= 107 cm) et une partie basse (h= 75 cm au dessous/ 79,5 cm au dessus; P= 40 cm; l= 60 cm). Le paiement est possible depuis cette partie.



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Espaces collectifs :** Un élévateur compense la rupture de niveau (environ 100 m de haut), situé à côté de l'accueil (L= 150 cm; l= 95cm): accès au restaurant, bar, salon, terrasse, WC et salles de séminaire. Moquette rase dans le hall, le salon, le bar. Lino pour les autres espaces. Tous les étages sont accessibles ainsi que tous les espaces exceptés les "coins banquettes". Les portes des cheminements sont maintenues ouvertes et sans ressaut.

**Chambres :** Toutes les chambres adaptées sont identiques.

**De la réception à la chambre :** Les chambres adaptées sont toutes accessibles. Elles ont toutes la même localisation (face aux ascenseurs) au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e étages. Le couloir pour y accéder est large.

**Description et accès :** Porte d'entrée de la chambre (l= 87 cm de passage utile), et ressaut de 2 cm, ouverture par carte, poignée bec de cane, groom difficile. Présence d'un sas(L=118 cm; l=119 cm). 2e porte (l= 89 cm de passage utile), poignée ronde.

**Chambre :** Chambre adaptée confortable. L'entrée se fait par un sas donnant sur la chambre et sur la salle d'eau. Lit double (140x200; h=49 cm), avec zone d'approche accessible des deux côtés (l= 117 cm à droite et l= 86 cm à gauche), chevets mobiles, aire de rotation (Ø = 150 cm). La fenêtre est accessible (commande à h=148 cm; base du carreau à 104 cm). Rideaux occultants et voilages.

Télévision avec télécommande et téléphone (h=102 cm) fixés au mur, dans toutes les chambres adaptées. Spots (interrupteurs à 55 cm) et chevets de chaque côtés du lit (h= 40 cm) . 2 prises de courant disponibles et une prise internet. Interrupteurs (h=72 et 111 cm).

Rangements accessibles, sans portes, composés d'une penderie (h=129 cm; l= 70 cm) et d'étagères (h= 180 cm pour la plus haute).

Climatisation/ chauffage (h= 122 cm). Un coffre (h= 32 cm)

**Salle d'eau :** Aire de rotation (Ø = 140 cm). Séchoir avec prise rasoir intégrée (préhensible à 143 cm). Patères (h= 111 et 135cm).

L'interrupteur est situé à l'extérieur (h= 114 cm). - La porte s'ouvre vers l'intérieur (l= 77 cm de passage utile)

**Douche italienne,** sans ressaut, avec transfert par la gauche, barre d'appui murale horizontale (h= 95 cm), siège de douche étroit (36x36 cm; h= 46 cm) rabattable, fixé au mur. Douchette amovible (ancrage à 130 cm e haut et préhension à 100 cm).

**Lavabo** pas suffisamment évidé (h= 79 au dessous/ 87 cm au dessus; P= 33/53 cm) mais le plan de travail est relativement grand et la

robinetterie placée de biais est facilement préhensible. Base du miroir à 96 cm de haut.

**WC** non rallongé (h= 45 cm), avec transfert par la gauche, barre horizontale puis inclinée (h= 75 cm, à 35 cm de la cuvette; 20 cm du mur opposé). Porte papier (h= 70 cm) et chasse d'eau (h=121 cm).

**Salle de restauration 1 :** Salle de restauration /pdj en buffet, située au niveau intermédiaire: self service le matin et restauration le soir; tables mobiles de forme trapézoïdale (70x70x70x60), avec 4 pieds (l= 50 cm), pas très hautes (h= 68,5 cm). La circulation entre les tables est aisée (sauf entre les tables rondes). D'autres tables sont disponibles (67x75 cm). En self service: machine à café (h= 164 cm), jus d'orange frais (h=100 cm), jus (h=125 cm), frigidaire (50 cm <h<130 cm), buffet chaud (h= 86 cm, P= 43 cm, non évidé), 2e buffet (h= 96 cm; non évidé; P= 53 cm) avec paniers (jusqu'à h= 144 cm) et plateaux (h= 112 cm).

**Escalier :** Cage d'escalier centrale ( escaliers de secours), droit "en U", avec marches (h= 16 cm), non contrastée en couleur mais en relief, avec main courante contrastée côté mur, non continue.

**Ascenseur :** 3 ascenseurs à ouverture automatique (82 cm de largeur de passage utile; l= 130 cm; P= 140 cm), ressaut d'1 cm, avec bouton d'appel intérieur (h= 148 cm), bouton d'appel extérieur (h= 107cm);

**Wc collectifs :** Les sanitaires collectifs situés au niveau supérieur sont adaptés (un WC femme et un WC homme). Pas de miroir dans les sanitaires adaptés. Sanitaires homme: 76 cm de largeur de passage utile, tranfert vers la gauche (80\*130cm), barre horizontale et inclinée (h=70 cm), placée à 40 cm du mur opposé, et 33 cm du milieu de la cuvette (à h=48cm), aire de rotation extérieure (150 cm). La barre d'appui opposée relevable pose problème (h= 69 cm au dessous/ 86 cm au dessus). Patère (h=130 cm), porte serviette (h=122cm) et distributeur de papier (h= 70 cm). Détecteur automatique pour eau et lumière (lavabo d'angle: P= 52 cm; l= 52 cm; h= 84 cm au dessous/ 87 cm au dessus). Pas de miroir. Sanitaires femme: 76 cm de largeur de passage utile, ouverture vers l'extérieur (poignée bec de cane), tranfert vers la gauche (80\*130cm), barre horizontale et inclinée (h=86 cm), placée à 20 cm du mur opposé, et 32 cm du milieu de la cuvette, aire de rotation intérieure (150 cm). Cuvette (h=50 cm) à giberit non rallongé. La barre d'appui opposée relevable pose problème (h= 69 cm au



## HÔTEL - Visite accessibilité

dessous/ 86 cm au dessus). Patère (h=129 cm). Détecteur automatique pour eau et lumière (lavabo d'angle: P= 52 cm; l= 52 cm; h= 82 cm au dessous/ 86 cm au dessus).

**Autres services accessibles :** L'espace bar avec salon est situé au niveau intermédiaire, face à la terrasse. Le bar n'est pas accessible mais le mobilier du salon est mobile, ce qui rend l'espace accessible. Espace téléphone non accessible pour les personnes en fauteuil (2 postes installés dans une alcôve) mais muni d'une boucle magnétique, d'une touche ergonomique sur le 5, avec possibilité de mémorisation. Espace jeux pour les enfants: petite tablette (h= 94/95 cm; P= 36 cm; l= 56 cm).

### Les moins :

L'espace bar n'est pas accessible (toutefois, la présence du personnel est assurée pour le service). Le bureau informatique n'est pas accessible pour les personnes en fauteuil.



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** L'entrée est bien matérialisée par des piliers (sorte de marquise). Portes vitrées avec bandes non contrastées ( 136 cm <h<150 cm). Bouton d'appel extérieur non lumineux la nuit mais bien éclairé, avec interphone. Deuxième interphone à l'intérieur du sas.

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** L'éclairage balise bien le cheminement. Les revêtements au sol contrastent bien (moquette noire, tâchetée blanche ou moquette grise avec composition photographiques aux étages devant chaque sortie d'ascenseur. Dans le hall principal, le "plot séminaire" placé devant les escaliers peut constituer un obstacle à hauteur de visage.

**De l'entrée à la réception :** La réception se situe dans le hall d'entrée. Elle est facilement repérable.

### Chambre 1 :

**De la réception à la chambre :** Les chambres adaptées se situent face aux ascenseurs: le cheminement est contrasté au sol par des dessins. -

Description et accès : Présence de rideaux et voilages pour gérer la luminosité. Mobilier contrasté.

Equipements adaptés : Un accès Wifi est disponible dans toutes les chambres.

Salle d'eau :

**Salle de restauration 1 :** La salle de restaurant donne sur la terrasse: baie vitrée avec stores pour moduler l'éclairage naturel. Pas d'obstacles à hauteur de visage. L'éclairage balise le cheminement. Les contrastes sont bons.

**Escalier :** Escaliers du hall vers les espaces collectifs (restaurant, terrasse, salon, bar, salle de conférence, équipements, WC): droit, marches de 15 cm, avec nez de marche, 1er et dernière marches de couleurs contrastées, main courante non prolongée, non contrastée.

**Ascenseur :** Le boîtier de commande intérieur n'est pas adapté. Le bouton extérieur n'est pas contrasté.



## DÉFICIENCE AUDITIVE

**Chambres :** Bonne isolation acoustique

**Equipements adaptés :**

**Boucle magnétique :** Absence

**Alarme à flash :** Absence

**Ascenseur :** Annonce visuelle dans l'ascenseur.

**Services adaptés :**

**Documents adaptés :** Absence

**Wi-Fi – Internet :** Wifi gratuit dans tout l'établissement

**Télécopie :** Disponible sur demande.



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.

**infomobi** Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

<b>Seven hôtel **** EC</b>	
	<b>20, rue Berthollet 75005 PARIS</b>
	<b>01 43 31 47 52</b>
	<b>01 45 35 13 92</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>contact@sevenhotelparis.com www.sevenhotelparis.com</b>
	<b>Censier-Daubenton ou les Gobelins (ligne 7).</b>
	<b>Lignes accessibles : Berthollet- Vauquelin (ligne 27). à A quelques mètres de l'hôtel.</b>
	<b>ER : 13 rue Flatters (à la hauteur de l'angle avec la rue Berthollet) et le 5 bis rue des Lyonnais</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** Situé dans le quartier Latin, l'hôtel Seven Paris propose à ses clients des chambres originales, design, luxueuses et confortables. Certaines disposent d'un lit à lévitation. L'hôtel garantit des sensations inédites et invite à une voyage hors du commun au cœur de fictions originales.

Hôtel réouvert après rénovation totale, par les créateurs du Five Hôtel en juillet 2010. Design hôtel aux chambres conceptuelles, il propose une expérience unique qui débute dès le hall d'entrée et se poursuit dans les chambres et au bar. Plusieurs thématiques sont également proposées : de l'univers des astres et des étoiles jusqu'à celui de Marie-Antoinette ou de l'espion anglais 007 en passant par le monde "d'Alice au pays des merveilles".

chambres adaptées situées au 6e étage, accessibles par ascenseur. Cependant, préférez la suite n°603, plus accessible que la chambre

n°601, dite "Lévitation sous toit". - Chien d'assistance accueilli - Le petit déjeuner est proposé en room-service ou en salle (buffet).

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** En descendant de l'arrêt de bus le plus proche, parcourez quelques mètres sur la rue Berthollet.

**Devant l'hôtel :** L'accès à l'hôtel se fait par un plan légèrement incliné (10% sur 46 cm). Présence d'un sas (l= 176 cm; P= 180 cm). Toutefois, l'un des battants de la première porte reste toujours ouvert.

**Entrée :** Porte automatique à ouverture latérale (l= 111 cm de passage utile) en verre (présence d'une bande contrastée à h=110/160 cm). - Entrée équipée d'un interphone (bouton à 128 cm et audio à 130 cm de hauteur), contrasté et lumineux la nuit et d'une caméra.

## Signalétique :

**Extérieure :** La signalétique extérieure n'est pas facilement lisible pour une personne malvoyante mais l'entrée est matérialisée par la présence de deux buissons. L'enseigne est en hauteur ( au niveau du 2e étage) et le nom de l'hôtel indiqué à l'entrée est mal contrasté. Cependant, des éléments décoratifs placés sur la façade du bâtiment constituent un repère visuel.

**Intérieure :** La signalétique associe textes et pictogrammes (ascenseur et WC) . Les chambres portent à la fois des numéros (indiqués sur les portes de façon contrastée et éclairée, à 167 cm de hauteur) et possèdent des noms (police type calibri; h= 2 cm). Les étages sont écrits à la verticale.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Chambre 1 :** Suite n°603

**De la réception à la chambre :** L'accès à la chambre se fait par l'ascenseur. L'étage est recouvert d'une épaisse moquette. L'aire de rotation à la sortie de l'ascenseur se fait directement sur l'escalier, ce qui peut représenter un danger. Description et accès :

**Chambre :** La suite n°603 allie design et originalité, dans une ambiance onirique étoilée. Le ciel peint au plafond est une invitation à la rêverie...La chambre comporte un lit double (160x200) et une salle de bain entièrement en transparence. Aire de rotation. La chambre dispose d'une fenêtre (h=60 cm et 120 cm pour la commande) et d'un velux. La



## HÔTEL - Visite accessibilité

chambre est recouverte d'une moquette épaisse, avec des reliefs qui rendent un peu difficile le cheminement en fauteuil.

Lit double à h= 63,5 cm avec accès des deux côtés (bien que le mobilier soit gênant. La commande d'éclairage du chevet est à 60 cm du lit; les rangements interrupteurs (h= 80 cm), prises de courants (h= 87 cm). Présence d'un téléphone sur le chevet. Les rangements sont constitués d'une penderie (h= 127 cm) et d'étagères (20 cm≤h≤90 cm).

**Salle d'eau :** Aire de rotation (Ø= 145 cm). Les interrupteurs sont situés à l'intérieur de la salle de bain (h= 80 et 100 cm). Sèche cheveux disponible (posé sur un siège à 40 cm de hauteur). - Porte vitrée avec ouverture vers l'intérieur (l= 89 cm de passage utile).

L'accès à la douche italienne est rendu difficile par les parois vitrées (l= 94 cm). Siège de douche mobile disponible (h= 44 cm; 34x33 cm).

Douchette (h=90 cm et 85 cm pour la préhension).

Le lavabo (h= 71 cm au dessous/ 80 cm au dessus).

Porte coulissante (dépasse de 7 cm, ce qui bloque le recul). Giberit non rallongé (h= 50 cm), avec transfert vers la gauche, barre horizontale et inclinée (h= 70 cm; L= 22 cm; placée à 40 cm du mur; à 39 cm du centre de la cuvette);

**Escalier :** Les escaliers qui mènent du RDC au R-1 (vers la salle de restauration et les WC collectifs) sont de type "en L". Le nez des marches ainsi que la première et la dernière marche sont de couleur contrastée. Le sol est contrasté en relief avant la 1e marche à la descente (à 50 cm de la première marche). La main courante est contrastée et commence avant la 1e marche mais ne se termine pas au delà (marche h=10 cm).

**Ascenseur :** Accessible de type 1.

**Wc collectifs :** Adaptés.

### **Chambre 1 : Suite n°603**

**Description et accès :** La chambre est peu contrastée (mur et sol noirs).

**Equipements adaptés :** Le téléphone de la chambre adaptée comporte une touche ergo sur le 5 et une messagerie.

**Salle d'eau :** Le niveau d'éclairage est suffisant et le mobilier est contrasté (sauf le WC). Les parois de la salle de bain et de la douche ne sont pas contrastées (jeu de parois en verre destabilisant pour les personnes malvoyantes).

**Ascenseur :** Bloc de commande contrasté, lumineux, en gros caractères, avec insertion braille.

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** L'entrée de l'hôtel est matérialisée par deux arbustes, de part et d'autre de la porte. La réception est située légèrement sur la gauche en entrant dans l'hôtel. Attention, notez la présence d'un pilier dans le hall d'accueil (danger pour les personnes malvoyantes).

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

<b>Hôtel Ibis Paris Bercy Village</b>	
	<b>19, place des Vins de France 75012 PARIS</b>
	<b>01 49 28 06 06</b>
	<b>01 49 28 06 20</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>h1743@accor.com www.ibishotel.com</b>
	<b>Cour Saint Emilion (ligne 14).</b>
	<b>Lignes accessibles : Baron Leroy (ligne 24) à A environ 250 mètres de l'hôtel</b>
	<b>ER : Emplacements réservés au n°19 de la rue des Pirogues. Une borne taxi se situe à la même hauteur. et les Autres emplacements réservés rue des Pirogues de Bercy: n°19 (2), n°39 (1), n°46 (2) et n°51 (1).</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** Cet hôtel Ibis est idéalement situé au cœur du quartier Bercy Village. Retrouvez ses restaurants, cafés, boutiques et son parc à quelques pas de là. Les gares de Lyon et d'Austerlitz sont situées à proximité de l'Ibis Paris Bercy Village et la gare Saint Lazare peut être ralliée en quelques minutes grâce à la ligne de métro 14. Il vous propose à la réservation 195 chambres climatisées équipées Wifi. Un restaurant 'Café', un bar, des en-cas 24h/24, une terrasse, un parking public extérieur et un parking public couvert payant sont à votre disposition. Les animaux sont acceptés. Notez que la rue

piétonnière de Bercy Village est labellisée Tourisme & Handicap pour la déficience auditive et motrice.  
L'hôtel est certifié ISO 14001 et 9001.  
Etablissement de 5 chambres adaptées: n° 115, n°215, n°315, n°415, n°515. Elles se situent toutes aux mêmes emplacements (entre le 1e et le 5e étage) et sont aménagées sur le même modèle. La chambre n°115 est en "twin" et les toutes les autres sont en double. La chambre - - Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Pdj buffet

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** La sortie Cour Saint Emilion de la ligne 14 (par ascenseur) débouche sur un cheminement pavé (pavés sciés sur les côtés).

**Devant l'hôtel :** Entrée principale de plain pied, en angle rentrant, facilement repérable (matérialisée par des pots de fleur).

**Entrée :** Portes automatiques (2 battants d'une largeur de 159 cm de passage utile) vitrées, avec ressaut (de 4 cm et chanfreiné). Présence d'un sas avec portes automatiques aux mêmes dimensions que les précédentes (l=351 cm; P= 230 cm). Pas de bandes de couleur co - Présence d'un interphone (bouton à 150 cm de haut, audio à 156 cm) placé à l'extérieur, de couleur contrastée et d'une caméra de surveillance.

## Signalétique :

**Extérieure :** Le nom et le logo de l'hôtel sont situés au dessus de la porte d'entrée, en gros caractère, bien contrasté. Les autres informations sont situées à hauteur des yeux (entre 110 et 130 cm de haut), en gros caractères (il est également possible de s'en rapprocher). Le prix des chambres est affiché à l'extérieur.

**Intérieure :** La signalétique associe textes et images, de couleur contrastée et situés de façon homogène sur tous les lieux. Il est possible de s'en approcher pour les lire;



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Réception :** Le hall d'accueil comporte trois desks adaptés (75 cm <h<80 cm), arrondis (19 cm<P<40 cm) avec possibilité de paiement par carte.



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Espaces collectifs :** La nature des revêtements des espaces communs facilitent les cheminements (carrelage dans le hall d'entrée et moquette rase aux étages). La structure comporte plusieurs niveaux accessibles en ascenseur (sauf le R-1). Les couloirs aux étages sont large de 135 cm au plus étroit.

### **Chambre 1 : n°115**

**De la réception à la chambre :** La chambre se situe en R+1: elle est accessible par ascenseur et se localise au début du couloir. Le couloir de la chambre est large de 103 cm et de 86 cm au passage de la seconde porte (sans ressaut, sans groom). Description et accès : Porte à carte magnétique (l= 87 cm de passage utile), poignée bec de cane, avec ressaut non chanfreiné (3cm), avec groom relativement facile (plus facile que pour les autres chambres).

**Chambre :** Chambre twin (lits à h= 58 cm), spacieuse, avec parquet. L'aire de rotation se trouve à gauche du lit et l'accès est plus aisé de ce côté-ci (chevet mobile à droite du lit), même si le transfert en amont est gêné par une petite tablette. Le passage au pied du lit est rendu étroit par le coffrage de la TV (l= 81 cm au plus étroit). Les interrupteurs des chevets sont accessibles de chaque côté du lit (h=50 cm). La chambre dispose d'un bureau (71,5 cm ≤h≤ 75 cm; 34 cm ≤P≤ 52 cm). Les interrupteurs sont accessibles (h=58 cm et 104 cm). Deux prises de courant disponibles (h= 56 cm). Rangements ouverts, sans portes, avec étagères (h= 4 cm, 37 cm et 142 cm) et penderies accessibles (h= 132 cm). L'ouverture de la fenêtre est accessible mais le support "porte bagage" fixé au mur (h= 35 cm; P=56 cm) sous la fenêtre peut être gênant (hauteur basse du carreau de la fenêtre= 76 cm+35 et commande à h=111 cm+35).

**Salle d'eau :** Attenante à la chambre. Aire de rotation. Patères trop hautes (170 cm). Interrupteur placé à l'extérieur mais prise de courant à 94 cm (hteur) et sèche cheveux à 135 cm. - Porte coulissante de 89 cm (de passage utile) avec ressaut chanfreiné (3 cm). Douche italienne de plain pied, avec siège mural de petite dimension (33x33 cm) et à 49 cm de ht. La barre d'appui murale est horizontale (h= 82,5 cm) puis inclinée. La douchette est un peu haute (152 cm) mais la robinetterie est accessible (92 cm). Vasque bien placée (77,5≤h≤81), de 150 cm de long et 48 cm de profondeur; siphon non déporté; miroir à 89 cm (hteur). WC à cuvette suspendue, non rallongée, à 45 cm de hteur. Zone de transfert à gauche; barre horizontale ( 39 cm) inclinée (à 75 cm de

hteur), placée un peu loin du mur (48 cm). Problème d'accès car le geberit n'est pas rallongé et la barre est un peu loin.

### **Chambre 2 : n°215**

**Description et accès :** Porte (vers int) de 87cm (passage utile) avec ressaut chanfreiné, ouverture par carte magnétique, poignée bec de cane (ronde de l'autre côté). Groom mal aisé (≥ 40N).

**Chambre :** La chambre adaptée 515 est la plus spacieuse. C'est une chambre double, située au 5e étage. Le lit est un peu plus haut que dans les autres chambres (h= 55 cm). Le transfert au lit est plus aisé à gauche (aire de rotation de ce côté-ci), même si la tablet

**Salle de restauration :** Les salles de restauration sont en travaux jusqu'en septembre 2011

**Ascenseur :** L'ascenseur dessert tous les étages du RDC au R+8. Il est accessible aux personnes en fauteuil (90 cm de largeur de passage utile; 107 cm de largeur intérieure et 100 cm au plus étroit avec la rampe; 135 cm de profondeur). Il fonctionne par carte ( 114 cm)

**Wc collectifs :** WC adapté en RDC, à proximité de l'accueil. Pas de signalétique sur la porte mais elle donne directement sur le couloir. La porte s'ouvre vers l'intérieur et la largeur de passage utile est un peu juste (l=75 cm). L'aire de rotation est extérieure mais l'aire de transfert aux sanitaires est respectée et se fait par la gauche (la barre de transfert est positionné à l'envers). Toutefois, le transfert peut être gêné par le porte papier fixé au mur. Le geberit est rallongé (h=42 cm). Le lavabo d'angle est accessible (45x45 cm; 70<h<83 cm; P= 27 cm avec siphon et 46 cm sans); miroir entre 25 et 175 cm de haut;lumière a détecteur de présence.

**Autres services accessibles :** Tous les espaces du hall d'entrée sont ouverts: il se compose d'un salon équipé de machines à café (60 cm <h<149 cm)et d'un micro-onde accessibles (disposés sur des tables de 70/72 cm de haut). En revanche, les distributeurs ne sont pas accessibles mais étant placés à côté de l'accueil, le personnel se tient à disposition pour toute demande d'aide. La circulation dans cet espace est aisée: banquettes circulaires (h= 45 cm) et tables rondes mobiles (h= 41 cm; Ø= 90 cm). Le hall d'entrée dispose également d'un business corner, avec des bureaux accessibles (75<h<80 cm; P= 40 cm au niveau du pied et 90 cm sans; largeur disponible entre le mur et le pied= 70 cm); les chaises sont mobiles.



### DÉFICIENCE VISUELLE

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** Les espaces de la réception sont matérialisés au sol par des contrastes de couleur. Dans le hall d'entrée, l'espace salon est décoré avec des plantes dont les tiges constituent des obstacles à hauteur de visage. Aux étages, la moquette est également contrastée en couleur (motifs à fleurs, rouges et vertes). Les extincteurs placés dans les couloirs constituent des obstacles à hauteur de visages, non réparables avec une canne (h= de 49 à 95 cm ; P=18 cm).

De l'entrée à la réception : Le sol est traité visuellement et en relief au niveau du desk d'accueil. Attention à l'angle vif que constitue le premier desk à gauche. Présence de piliers contrastés en couleur.

**Chambres :** n°115, n°215, n°315, n°415, n°515

**De la réception à la chambre :** L'éclairage balise le cheminement. Le mobilier est contrasté (sauf les interrupteurs des lampes de chevet). -

**Description et accès :** Présence de rideaux occultants et voilages permettant de gérer la luminosité.

**Equipements adaptés :** Téléphone sur le bureau à gros caractères et en braille.

**Salle d'eau :** Mobilier contrasté (sauf chasse d'eau et prise rasoir) et niveau d'éclairage suffisant. Attention à l'angle gauche du lavabo qui est vif.

**Escalier :** Escaliers du R-1 au RDC (uniquement pour l'accès au WC): de type en "L", bien éclairés, avec nez de marches contrastés en couleur et en relief mais pas de contraste pour la première et la dernière contremarche. La double main courante est contrastée mais pas continue. Le sol est contrasté en relief (repère podotactile) avant la première marche à la descente. Les escaliers (du RDC au R+8) ne sont pas traités pour la déficience visuelle: l'éclairage est insuffisant, la signalétique est quasi inexistante, les 2 mains courantes sont contrastées et continues (sauf au premier étage). Contrastes en relief et en couleur pour le nez des marches, mais pas pour la première et la dernière marche.

WC collectifs : Le distributeur de serviette en papier constitue un obstacle à hauteur de visage: il se situe dans l'axe entre les WC et le lavabo, sur le mur (P= 24 cm).



### DÉFICIENCE AUDITIVE

**Chambres :** Directory et menus du restaurant disponibles dans les chambres. Les téléphones de toutes les chambres adaptées sont équipés de boucle magnétique, d'un voyant lumineux d'alerte, avec possibilité de messagerie et volume réglable.

Boucle magnétique : L'accueil est équipé d'une boucle magnétique.

Alarme à flash : Chambres équipées.

Wi-Fi – Internet : Wifi gratuit et disponible dans toutes les chambres. - Business corner au RDC.

Télécopie : Disponible sur demande

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le 7/6/2011 par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

Porte de Versailles Hôtel	
	<b>11, boulevard Victor 75015 PARIS</b>
	<b>01 48 28 16 79</b>
	<b>01 48 28 33 02</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>reservations@pvhotel.com www.pvhotel.com</b>
	<b>Desnouettes (T3) Porte de Versailles (T2) RER C</b>
	<b>Lignes accessibles : Lycée Louis Armand (ligne n°39) à</b>
	<b>ER : Au n°7 boulevard Victor</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** Le "Porte de Versailles Hôtel" est un établissement situé à 5 minutes à pied du Parc des Expositions de la Porte de Versailles et du Palais des Sports.

Entièrement rénové en 2007, l'hôtel vous accueille dans un décor contemporain et design. La salle de séminaire spacieuse et équipée vous accueille sous une grande verrière et peut recevoir jusqu'à 30 personnes pour vos réunions, cocktails et autres événements.

Aux beaux jours, le patio offre un havre de tranquillité autour d'un verre. Une chambre adaptée en RDC- Le personnel est attentif (surtout dans les espaces de restauration)- Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Pdj buffet

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** Le tram est le moyen de transport en commun le plus simple pour arriver jusqu'à l'hôtel. Il se situe au

milieu du boulevard Victor. Le trottoir pour accéder jusqu'à l'hôtel est large et sécurisé. Une piste cyclable longe également le trottoir, en retrait de la route.

**Devant l'hôtel :** L'hôtel donne directement sur le boulevard Victor. Il est facilement repérable et la façade est contrastée en couleur (rouge et grise).

**Entrée :** Entrée de plain pied, portes automatiques à 2 battants, non coulissantes, s'ouvrant sur l'extérieur (attention au retour de porte); 141 cm de largeur de passage utile. Pas de bande de couleur contrasté sur les portes vitrées mais des flèches de signalétique - Pas de bouton d'appel extérieur mais vue directe de la réception et présence 24h/24h. La porte automatique reste également ouverte 24h/24.

## Signalétique :

**Extérieure :** La signalétique est homogène et contrastée (rouge/ gris, Police Arial, texte en gros caractères).

**Intérieure :** La signalétique n'est pas homogène et pas toujours placée à hauteur de visage mais possibilité de s'en approcher.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Réception :** La réception se situe dans le hall d'accueil, en RDC. Elle est immédiatement repérable (sur la droite, en entrant). La salle de pdj se situe juste en face (openspace). Au RDC se situe également la salle de séminaire et le patio. Le hall d'accueil est enti - Le desk est non évidé. Il comporte une partie rabaissée au centre (h= 101 cm; l= 68 cm; P= 20,5 cm) et une partie plus haute (h= 115 cm).

**Espaces collectifs :** L'hôtel comporte plusieurs niveaux mais seul le RDC est accessible aux personnes en fauteuil: tous les services y sont proposés (salle de pdj, réception, salle de séminaire, patio, WC collectifs). Les couloirs et la salle de séminaire sont recouverts d'une moquette (rase, à rayures sur fond rouge). La terrasse est composée d'un dallage (béton ciré). Les autres espaces collectifs (réception+ salle de pdj) sont recouverts de carrelage.

## Chambre 1 : n°405

**De la réception à la chambre :** La chambre adaptée est située en RDC. L'accès à la chambre se fait par la salle de pdj, puis par la salle de



## HÔTEL - Visite accessibilité

séminaire ou par la cour intérieure, puis par un couloir (l= 102 cm au plus juste). Description et accès : Porte (vers int), 87 cm de passage utile sans ressaut, ouverture par carte magnétique, poignée bec de canne. Groom facile ( $\leq 40N$ ).

**Chambre :** Chambre confortable et spacieuse, à la décoration design et contemporaine, donnant sur un patio. 2 fenêtres de part et d'autre du lit (ht basse du carreau= 64 cm; ht de la commande d'ouverture= 127 cm). Présence d'une aire de rotation, aire de transfert au lit (h= 49,5cm) par côté gauche (90 cm) ou droit (144 cm). Un chevet à droite (mobile), un bureau à gauche (mobile). Circulation aisée dans la chambre (115 cm au pied du lit). Rangements pas très facile d'accès, avec portes à ouverture sur l'extérieur: penderie non accessible (h= 189 cm) + étagères accessibles (h= de 10 à 80 cm).

Minibar (64<h<100 cm); coffre (134 cm<h<155); porte manteau (h= 144 cm) accessible avec un cintre (h= 127 cm). Interrupteurs (h= 101 cm) et 6 prises de courant (h= entre 26 et 92 cm) accessibles, mais climatisation trop haute (h= 150 cm). Sol carrelés.

**Salle d'eau :** La douche italienne est située dans la chambre (devant l'entrée de la salle de bain). Elle est encastrée dans un espace fermé par un rideau. Aire de rotation (dans la chambre). La salle de bain comporte un plan de travail avec 2 vasques, WC. La fenêtre de la salle de bain donne sur un espace vert à l'abri des regards (ht de la base du carreau= 114 cm; ht de la poignée= 135 cm). - Porte (ouverture vers ext) de 87 cm (passage utile) sans ressaut, groom facile ( $\leq 40N$ ).

Douche italienne, sans ressaut. La petite penderie située devant la douche gêne la rotation pour y accéder. Banc maçonné en L (l= 35 cm; h= 50 cm; L= 114 cm d'un côté et 130 cm de l'autre). Barre d'appui murale horizontale au dessus du banc, sur le côté gauche de la douche (h= 75 cm; L= 76 cm); douchette à 87 cm de hteur et robinetterie à 130 cm (avec thermo à 142 cm de hteur).

Double vasque placées sur un plan de travail évidé (67< h< 76 cm; P= 62 cm): celle à gauche est plus accessible (l=92 cm en dessous) que la seconde (l= 70 cm en dessous); robinetterie accessible et présence d'un miroir, placé à =106 cm en sa base. Le séch

WC à cuvette suspendue (non)rallongée placée à 41 cm de hteur. Zone de transfert à droite; barre horizontale (L= 26 cm) et inclinée placée à 95 cm de hteur, bien positionnée.

**Salle de restauration :** La salle de pdj se situe en RDC, dans un espace ouvert sur le hall d'accueil. La circulation y est aisée et le mobilier est mobile. Le pdj est servi sur plusieurs support: un comptoir central non

évidé (h= 97,5 à 110 cm)+ un buffet non évidé (approche latérale possible) avec baguettes et céréales (hauteur de préhension= entre 118 cm et 126 cm) + une desserte non évidée (h= 74 cm). Le frigidaire se situe derrière le comptoir central (accès difficile: 79 cm de passage utile; hauteur de préhension entre 90 et 135 cm). Les tables sont carrés (59x59 cm; h= 72 cm au dessous et 73 cm au dessus): pied central ( $\varnothing=9$  cm) se terminant par un plateau (40x40cm). Une aide humaine est proposée pour le service en salle et possibilité de prendre le pdj en room service.

**Escalier :** Main courante non continue commençant à la 4<sup>ème</sup> marche.

**Ascenseur :** Non adapté. La chambre et les services accessibles sont concentrés au rdc dans ce petit établissement familial.

**Wc collectifs :** Les sanitaires adaptés sont situés à côté de la chambre adaptée. Présence d'un sas (180 x 158 cm) sans aire de rotation hors débattement de la porte. Le groom de la première porte est très difficile ( $\geq 40$  newton). Le passage du sas aux WC adaptés est complexe (la première porte s'ouvre vers l'intérieur, puis la seconde vers l'extérieur malgré les 88 cm de largeur de passage utile). WC non rallongé (h= 42 cm); transfert par la droite; barre d'appui inclinée (h=94 cm) à 43 cm du milieu de la cuvette. Lavabo d'angle (66,5 cm <h<77 cm; 44 x 44 cm), avec siphon non déporté (53 cm<P< 63 cm), robinetterie automatique. Miroir accessible (h= de 41 cm à 160 cm).

**Autres services accessibles :** Le patio intérieur est visible depuis la chambre mais l'accès n'est ni direct, ni privatif. L'accès se fait par une porte maintenue ouverte (l=91 cm de largeur de passage utile) avec ressaut (0,5 cm). La circulation dans le patio est aisée (l= 5 m; L= 6 m). les tables sont en bois, à pied rabattables doubles: carrés ou rectangulaires (L= 134 cm/l= 63 cm).



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** Deux buis placés de part et d'autre de la porte matérialisent l'entrée.



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** La fontaine du patio constitue un repère auditif. Attention, au centre du patio, la grille au sol comporte des fentes prononcées (l= 3 cm). Présence d'obstacles à hauteur de visage dans la salle de séminaire (une statue imposante placée sur un socle évidé + l'écran plat placé au mur). La gestion de la lumière naturelle sous cette verrière est limitée (puit de lumière).

**De l'entrée à la réception :** Le desk est immédiatement repérable. Présence d'un obstacle à hauteur de visage entre la porte d'entrée et le desk (tête d'élan du Cap à 145 cm de haut).

### **Chambre 1 : Chambre n°405**

**De la réception à la chambre :** La chambre est située en RDC, à proximité de la salle de séminaire, de la salle de pdj et du patio. L'éclairage balise bien le cheminement.

**Description et accès :** Contrastes des couleurs dans la chambre (rouge/gris/ crème); gestion de la lumière possible (double stores sur les fenêtres); multiplicité des sources d'éclairage (interrupteurs, prises et clim non contrastés); prise située à côté du lit.

**Equipements adaptés :** Directory dans la chambre. Wifi gratuit dans toutes les chambres.

**Salle d'eau :** Accastillage contrasté (blanc/ gris), intensité lumineuse suffisante, absence de reflets.

**Salle de restauration :** La salle de pdj comporte une baie vitrée donnant sur la rue (avec rideaux pour la gestion de la lumière). La salle ne comporte pas d'obstacles à hauteur de visage. Les contrastes de couleur sont efficaces (rouge/ blanc/ gris/ marron).

**Escalier :** Escaliers en colimaçon: contrastés en couleur et en relief. La main courante commence au RDC après la 4e marche (danger). Elle est en bois à partir du 1e étage (contrastée en couleur) mais non continue aux étages (l'ascenseur passe au centre de la cage d'escalier).

**Ascenseur :** Le boîtier de commande n'est pas adapté (pas de contraste en couleur, pas de gros caractères), annonce visuelle mais pas sonore. La chambre adaptée est située en rdc.

**WC collectifs :** Absence d'obstacle à hauteur de visage, accastillage contrasté, intensité lumineuse suffisante, absence de reflets.

**Documents adaptés :** Absence.

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.



# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

Joyce hôtel	
	<b>29, rue la Bruyère 75009 PARIS</b>
	<b>01 55 07 00 01</b>
	<b>01 55 07 00 11</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>hotel.joyce@astotel.com www.astotel.com/hotel-joyce-paris.php</b>
	
	<b>Lignes accessibles : Pigalle-chaptal (ligne 74) à Arrêt de bus éloigné+ problème de la rue en pente</b>
	<b>ER : Emplacement réservé au n°27 de la rue Rochefoucauld</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** Au cœur du 9e arrondissement, le nouvel hôtel Joyce ouvert en novembre 2009 est une réussite de confort et d'élégance, d'une exceptionnelle luminosité. Une référence de l'hôtellerie parisienne où chaque chambre est unique et le salon sous verrière (non fumeurs privilégiés) mérite de s'y attarder.

Les chambres du joyce Hotel, très lumineuses, sont toutes différentes, par les couleurs et le mobilier, et expriment un confort douillet, toujours dans l'esprit ludique de l'hôtel.

2 chambres adaptées en RDC.- Personnel sensibilisé- Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Pdj buffet

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** La topographie de la rue la Bruyère et des rues alentours est marquée. L'accès en bus est difficile en

toute autonomie. L'arrivée en automobile est à privilégier pour les personnes à mobilité réduite.

**Devant l'hôtel :** Le trottoir sur lequel se trouve l'hôtel est étroit. L'entrée est en retrait par rapport à la façade.

**Entrée :** Entrée de plain pied. Porte à 2 battants, non automatique (ouverture vers ext.), avec groom facile (<40 newton), 2 fois 93 cm de largeur de passage utile et poignée centrale (entre 100 et 150 cm de hauteur). Léger ressaut (1,5 cm). Pas de bande de couleur co - Bouton d'appel extérieur (h= 112 cm), de couleur contrastée, avec interphone (h= 124 cm), non lumineux la nuit. Pas de caméra mais visibilité directe depuis l'accueil.

## Signalétique :

**Extérieure :** La signalétique extérieure est contrastée mais son design la rend difficilement lisible pour une personne malvoyante.

**Intérieure :** La signalétique intérieure est homogène et associe texte et pictogrammes (contrastés en couleur). Toutefois, son design la rend parfois difficilement lisible.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Réception :** L'entrée est très légèrement en pente (4% sur 5 m) jusqu'au salon sous verrière (parquet puis carrelage). - Réception placée à droite en face de l'entrée. Desk principal non évidé (h= 123 cm) avec une partie rabaisée et évidée (h=75 cm; P= 47 cm; l= 60 cm).

**Espaces collectifs :** Tous les espaces en RDC sont accessibles, y compris en fauteuil (carrelage, parquet, quelques tapis dans le hall d'entrée, dans un "petit espace banquette"). Les cheminements comportent peu de portes. Le hall d'accueil et le salon sous verrière sont aménagés en espace ouvert.

## Chambre 1 : n°1

**De la réception à la chambre :** La chambre adaptée n°1 est située près de la réception. Le cheminement pour y accéder est simple. Description et accès : Porte (vers int), 87 cm de passage utile sans ressaut, ouverture par carte magnétique, poignée bec de canne. Groom mal aisé (≥ 40N).



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Chambre :** Spacieuse chambre double au design original et élégant. Sa décoration crée une atmosphère intimiste. Magnifique salle de bain surprenante par sa beauté et ses dimensions . Chaque chambre est unique. Présence d'une aire de rotation ( $\emptyset = 150$  cm); aire de transfert au lit (un peu haut: h=56cm) par côté gauche (à condition de déplacer un peu le lit) et droit (sans problème), chevets mobiles. Circulation aisée dans la chambre. Rangements (avec portes): penderie non accessible (h=174 cm) et étagères accessibles. Grande fenêtre accessible donnant côté rue. Parquet dans la chambre et carrelage dans la salle de bain. Téléphone disponible sur le chevet.

**Salle d'eau :** La salle de bain comporte une douche italienne et des WC; aire de rotation ( $\emptyset=150$  cm). Sèche cheveux à 110 cm de ht, patères (h=135 cm), interrupteur (h=114 cm). - Porte facile d'ouverture (vers int), sans ressaut, de 86 cm de largeur de passage utile.

Douche italienne, sans ressaut, avec rideaux. Le transfert peut s'effectuer en amont ou dans la douche (dévers très faible), tabouret à disposition (h= 40 cm;  $\emptyset=30$  cm), achat d'un siège médicalisé prévu; barre horizontale (40 cm) à 70 cm de hauteur, positionnée sous la robinetterie(h= 106 cm); douchette (h=128cm)

Lavabo placé dans plan de travail évidé (h= 77,5 cm au dessous/79 cm au dessus), siphon non déporté, robinetterie accessible. Présence d'un miroir, placé à = 106 cm en sa base.

WC à cuvette suspendue, non rallongée, placée trop bas. Zone de transfert à droite et frontale; barre inclinée mal positionnée.

**Salle de restauration :** Salle de restauration /pdj située sous une magnifique verrière, en RDC et directement accessible depuis le hall d'accueil (espace ouvert). Circulation en fauteuil aisée, cheminement simple, carrelage. Petites tables rondes difficilement accessibles en fauteuil (h= 63 cm; 4 pieds) et tables carrées plus hautes (70x70 cm;h= 74 cm au dessous/ 75 cm au dessus; 4 pieds fixés en diagonale laissant un espace libre de 47 cm de large en haut et 63 cm de large au niveau du sol) avec sièges fixes côté mur et chaises amovibles côté circulation - Buffet = non évidé, approche latérale possible (h= 63 cm). Il est conseillé de réserver la table au bout de la rangée, au plus près du buffet.

**Escalier :** Main courante continue commençant à la 2<sup>nd</sup>e marche.

**Ascenseur :** L'ascenseur n'est pas accessible aux personnes en fauteuil (dimensions trop petites). Toutefois, tous les services sont proposés en RDC (salle pdj, accueil, WC adaptés).

**Wc collectifs :** WC adaptés situés en RDC, à côté de la réception. Accès par un sas (1e porte asservie, 86,5 cm de largeur de passage utile). La porte des sanitaires s'ouvre difficilement (groom $\geq$ 40 newton), vers int., poignée bec de cane, sans ressaut, 86 cm de largeur de passage utile. Aire de rotation ext (dans le sas)  $\emptyset= 150$  cm - WC à cuvette suspendue, non rallongée à 44,5 cm de hauteur. Zone de transfert à gauche et frontale; barre horizontale (L=39 cm) et inclinée, à 70 cm de hauteur, bien positionnée mais un peu trop éloignée du mur (de 10 cm). Présence d'un lave main rectangle (h=79 cm; l= 80) avec miroir (hauteur basse= 103 cm).



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** Le comptoir d'accueil se situe à droite de l'entrée. Le hall d'accueil est lumineux et le choix des couleurs contrastent bien.

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** Tous les services sont offerts en RDC. La salle de pdj est située dans la continuité du hall d'accueil (espace ouvert). Les cheminements sont relativement simples.

**De l'entrée à la réception :** Tous les espaces du RDC sont très lumineux: la lumière naturelle est très présente (baie vitrée et verrière).

### **Chambre 1 : n°1**

**De la réception à la chambre :** Le cheminement de la réception à la chambre est très court, simple et contrasté. - Ouverture porte par carte, N° lisible, contrasté, lumineux, on peut s'approcher

**Description et accès :** Gestion de la lumière possible: plusieurs sources de lumière et grande fenêtre avec rideaux occultants et voilages. Le mobilier est contrasté. Le bureau fixé au mur, face au lit présente un angle dangereux.

**Equipements adaptés :** Téléphone à lisibilité améliorée (mais pas de messagerie).



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Salle d'eau :** La douche italienne est placée sous un faux plafond qui présente un obstacle à hauteur de visages pour les personnes mal voyantes ou aveugles: le plafond est très bas et incliné au fond de la douche.

**Salle de restauration 1 :** Le salon/ salle de pdj est situé sous une grande verrière très lumineuse. Le mobilier est bien contrasté. Pas d'obstacle à hauteur de visage.

**Escalier :** Escaliers en colimaçon, non traités mais les contrastes fonctionnent bien : intensité lumineuse renforcée, nez de marches non contrastés, contremarches non contrastées, pas de repère podotactile à la descente (mais différence de matière: bois/ moquette), main courante contrastée, continue, prolongée en amont, mais pas en aval (se termine par une boule). Les escaliers du R-1 au RDC ne sont pas traités mais contrastés en relief et en couleur (mais pas de façon assez importante).

**Ascenseur :** Bloc de commande adapté : chiffres en gros caractères, insertion braille, annonce visuelle, indication sens montée, descente

**WC collectifs :** Absence d'obstacle à hauteur de visage, accastillage contrasté, intensité lumineuse suffisante, absence de reflets, signalétique contrastée sur la porte.

**Documents adaptés :** Absence.



## DÉFICIENCE AUDITIVE

**Espaces collectifs :** L'hôtel est bien isolé des bruits extérieurs. L'environnement est relativement calme (verrière au cœur de l'hôtel).

**Chambres :** Chambre isolée du bruit, présence d'un directory.

**Salle de restauration :** Présence de 8 petites tables rondes  
Equipements adaptés :

Boucle magnétique : Absence

Alarme à flash : Chambres équipées.

**Ascenseur :** Présence d'une annonce visuelle.

## Services adaptés :

Documents adaptés : Absence.

Wi-Fi – Internet : Wifi gratuit et disponible dans toutes les chambres. -

Télécopie :

Services en ligne : Résa en ligne , par mail, site internet complet (photos, services, accès, plans, etc.).



## DÉFICIENCE MENTALE

**Personnel d'accueil :** Personnel sensibilisé à l'accueil des personnes handicapées mentales - Présence 24h/24 à la réception. -

**Document adaptés :** Absence

**Les extérieurs de l'établissement :** L'hôtel se situe dans une petite rue ne présentant pas de risque majeur.

**Espaces collectifs intérieurs :** Le RDC est aménagé en open space. Les cheminements sont relativement simples et la signalétique comporte des pictogrammes.

**Chambres :** Les chambres adaptées sont aménagées sans obstacle ou danger particulier, ni sensation d'enfermement.

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.



# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

<b>Best Western Opéra Batignolles</b>	
	<b>165 rue de Rome 75017 PARIS</b>
	<b>01 56 79 29 29</b>
	<b>01 56 79 29 20</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>batignolles@bookinnfrance.com <a href="http://www.bookinnfrance.com/opera-batignolles-paris.html">http://www.bookinnfrance.com/opera-batignolles-paris.html</a></b>
	
	<b>Lignes accessibles : Pont cardinet (ligne 31 et 53). à A moins de 100 mètres de l'entrée de l'hôtel</b>
	<b>ER : Au n°167 de la rue de Rome</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** L'hôtel Best Western Opéra Batignolles vous accueille à deux pas du village des Batignolles. Entièrement rénové fin 2010, il vous offre confort et modernité: mobilier design, accès wifi gratuit dans toutes les chambres, écran plat avec lecteur DVD et minibar.

2 chambres adaptées en RDC : préférez la chambre n°3 à la chambre n°1 (difficilement accessible en fauteuil et inaccessible en fauteuil électrique).- Personnel sensibilisé- Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Pdj buffet

## **Accès :**

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** L'hôtel se situe sur un trottoir large et sécurisé. Les arrêts de bus sont très proches de l'entrée de l'hôtel.

**Devant l'hôtel :** Entrée en retrait par rapport à la façade, de plain pied, avec léger ressaut (2 cm).

**Entrée :** Deux portes automatiques coulissantes (130 cm de largeur de passage utile), vitrées, avec bandes contrastées de 15 cm de large, placées entre 127 et 130 cm de ht. Présence d'un sas (l=205 cm/P=150 cm) avec tapis dur et praticable (amovible). - Interphone contrasté et lumineux la nuit avec caméra (h= 141/150 cm).

## **Signalétique :**

**Extérieure :** Signalétique classique Best Western, contrastée (blanc/bleu), en gros caractère facilement repérable (police type Times New Roman).

**Intérieure :** Descriptif signalétique : non homogène, contrastée (blanc ou rouge/doré), placé un peu trop en hauteur, pas toujours très lisible pour des personnes déficientes visuelles (en particulier les n° sur les portes de chambre).



## **DÉFICIENCE MOTRICE**

**Réception :** La réception se situe immédiatement dans le hall d'entrée, sur la droite. L'ascenseur se situe juste à côté. Le hall d'accueil est un espace ouvert. Il est entièrement accessible (carrelage au sol, pas d'obstacle). - Réception placée à droite de l'entrée. Desk non adapté et non évidé, tout en longueur (demi arc de cercle) de 116cm de hauteur.

**Espaces collectifs :** Tous les étages de l'établissement ne sont pas accessibles car il n'y a pas d'aire de rotation ni dans l'ascenseur, ni dans les couloirs des étages supérieurs.

## **Chambre 1 : N°3**

**De la réception à la chambre :** Située en RDC. Pas de porte sur le cheminement vers la chambre adaptée mais une pente d'environ 4% sur 4 mètres. On passe du carrelage dans les espaces collectifs à de la moquette dans la chambre. Description et accès : Porte vers int, 93 cm de passage utile sans ressaut, ouverture par carte magnétique, poignée bec de canne. Groom difficile (≥ 40N)

**Chambre :** Chambre double au design moderne et à l'atmosphère feutrée. Elle offre l'opportunité d'être spacieuse (plus que la chambre n°1). Présence d'une aire de rotation (Ø = 150 cm); Aire de transfert au



## HÔTEL - Visite accessibilité

lit (h= 51 cm) par côté gauche et droit. Chevets mobiles, mobilier n'entravant pas le transfert au lit. Circulation aisée dans la chambre (110cm au pied du lit). Ragements difficile d'accès : ouverture vers ext., penderie non accessible (h= 150 cm); étagères non accessibles (h=159cm)

Interrupteurs (h=106 cm/ 115 cm pour le porte carte) et commande clim accessibles (h= 126cm). Fenêtre accessible, à 100 cm (ht basse du carreau) mais commande un peu trop haute (h=136 cm).

**Salle d'eau :** Salle d'eau avec douche italienne et WC. Aire de rotation ( $\emptyset = 150$  cm). Porte serviette à 110 cm de ht, patères inaccessibles (h=171 cm), interrupteurs à l'extérieur (h= 114 cm de ht); sèche cheveux avec prise de courant à 110 cm de ht. - Porte à ouverture vers ext, de 78 cm (passage utile) sans ressaut, Groom facile ( $\leq 40N$ ).

Douche italienne, sans ressaut. Zone de transfert à droite et à gauche; achat d'un siège mobile normalement prévu ; 2 barres horizontales (61cm de long), placées à 78 cm de ht., positionnées sous la robinetterie (h=111cm) et à côté; douchette (h=108cm).

Lavabo placé sur plan de travail évidé (= 70 cm au dessous/ 85 cm au dessus; P=60 cm; L=100 cm); Robinetterie accessible et ergonomique, présence d'un miroir, placé à = 85 cm en sa base.

WC à cuvette non suspendue, placée à 49 cm de hteur. Zone de transfert à gauche (gênée par la tuyauterie placée contre le mur en amont des WC) et frontale; barre horizontale (h=77 cm) et inclinée bien positionnée.

**Salle de restauration :** Salle de pdj située en R-1, accessible par ascenseur: attention, l'ascenseur débouche en R-1 sur une sortie étroite (de la largeur des portes de l'ascenseur= 80 cm), puis sur un couloir de 164 cm de large. Porte ouverte en permanence pendant les heures de pdj (90 cm passage utile). Tables rondes (h=69 cm au dessous/ 73 cm au dessus;  $\emptyset=79$  cm, pied central imposant; P=44 cm et 30 au plus étroit) et carrées (59x59 cm), avec pied central de  $\emptyset= 40$  cm et P= 25 cm au niveau du pied. Les tables rondes sont à réserver aux personnes en fauteuil - Buffet = non évidé mais à hauteur accessible (;h= 84 cm/ 125 max pour la préhension, P= 74 cm). La circulation est aisée jusqu'au buffet (66 cm de largeur devant le buffet). Les pdj sont également proposés en pdj.

**Escalier :** Ensembles des services et chambres accessibles en RDC à l'exception de la salle des PDJ située en R- 1 (accès par ascenseur) ou escalier avec main courante continue.

**Ascenseur :** Accès : 80 cm de passage utile, portes automatiques. Dim intérieures : l=100 cm.P=130 cm. Présence d'un miroir à mi-hauteur (h= 100cm) et d'un main courante (h= 80 cm). Bouton d'appel ext à 118 cm de hteur, bloc de commande placé entre 100 et 145 cm. Air



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** Entrée principale signalée par 2 arbustes, en retrait par rapport à la façade et bien contrastée en couleur. Portes vitrées automatiques et coulissantes, avec bandes contrastées.

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** Le hall d'accueil est un espace ouvert dans lequel se trouve le desk (à droite), un petit salon (à gauche) et l'ascenseur (à gauche de la réception). Les escaliers menant à la salle de pdj, située en R-1, se trouvent à gauche dans le hall d'entrée.

**De l'entrée à la réception :** La réception est immédiatement repérable depuis le hall d'entrée (sur la droite).

### **Chambre : n°3**

**De la réception à la chambre :** Le cheminement est relativement simple et court entre la réception et les chambres adaptées: contrasté en couleur (murs gris/ carrelage beige/ peintures blanc cassé) et balisé par l'éclairage. - Porte à ouverture par carte, n° pas très lisible, placé trop en hauteur.

**Description et accès :** Pas d'obstacle à hauteur de visage, contrastes des couleurs dans la chambre, gestion de la lumière (voilages et rideaux occultants pour la fenêtre), de son intensité, multiplicité des sources d'éclairage, interrupteurs/prises/clim contrastés; prise située

**Equipements adaptés :** Achat prévu d'un téléphone adapté à grosses touches

**Salle d'eau :** Le porte serviette fixé face à la douche peut constituer un obstacle à hauteur de visage mais il est protégé par le renforcement du mur , accastillage contrasté, intensité lumineuse suffisante, absence de reflets



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Salle de restauration :** Pas d'obstacle à hauteur de visage, balisage lumineux, contrastes des couleurs , plusieurs sources lumineuses.

**Escaliers :** Escaliers du RDC au R-1 : de type en "L", intensité lumineuse renforcée, nez de marches contrastés (couleur et relief), contremarches non contrastées, main courante contrastée, continue, mais ne se prolongeant ni en amont, ni en aval des escaliers.

Escaliers du RDC aux étages non traités : escaliers sombres (moquette d'un gris foncé et murs gris clair), nez de marches non contrastés, contremarches non contrastées, pas de repère podotactile à la descente, main courante non contrastée, continue, non prolongée en amont et en aval. Marches de 16 cm de ht.

**Ascenseur :** Bloc de commande adapté : chiffres en gros caractères, contrastés, insertion braille, annonce visuelle extérieure (uniquement au RDC) mais pas sonore, bouton d'appel lumineux à l'extérieur.

WC collectifs : Absence.

Documents adaptés : Absence.



## DÉFICIENCE AUDITIVE

**Espaces collectifs :** L'hôtel et les chambres sont bien isolés des bruits extérieurs.

**Wi-Fi – Internet :** Wifi gratuit et disponible dans toutes les chambres. - Télécopie :

**Services en ligne :** Résa en ligne, site internet complet (photos, services, accès...)

**Les moins :**

Pas d'alarme incendie à flash lumineux.



## DÉFICIENCE MENTALE

**Personnel d'accueil :** Personnel sensibilisé à l'accueil des personnes handicapées mentales - Pdj en buffet mais aide humaine..

**Documents adaptés :** Absence

**Les extérieurs de l'établissement :** Porte automatique donnant directement sur un boulevard passager. Etablissement à éviter par les personnes sujettes aux fugues.

**Espaces collectifs intérieurs :** Le hall d'accueil s'organise en openspace. Les cheminements sont relativement simples même si la signalétique n'est pas toujours très visible.

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

<b>Hôtel le Saint Charles</b>	
	<b>6, rue de l'Espérance 75013 PARIS</b>
	<b>01 45 89 56 54</b>
	<b>01 45 88 56 17</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>hotelsaintcharles@wanadoo.fr www.hotel-saint-charles.com</b>
	
	<b>Lignes accessibles : ligne 67 (arrêt Verlaine) à En descendant du bus, prolongez la rue de la Butte aux Cailles</b>
	<b>A compléter</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** Bel hôtel de 57 chambres au cœur du quartier bohème et festif de la Butte aux Cailles. Tout récemment rénové, l'hôtel met à votre disposition de belles chambres doubles, familiales ou simples. Certaines disposent d'une terrasse, avec vue sur tout le quartier. L'hôtel St Charles propose un très bon rapport qualité/prix.

3 chambres adaptées, toutes identiques, placées sur la même colonne (face à l'ascenseur). - Personnel sensibilisé- Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Pdj en buffet, face à un patio.

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** Le quartier de la Butte aux Cailles est difficilement praticable en fauteuil, de façon autonome: les trottoirs

sont très étroits et souvent en pentes, les routes sont pavées pour la plupart, avec des passages piétons pas toujours très bien adaptés.

**Devant l'hôtel :** La rue de l'Espérance est en pente.

**Entrée :** Entrée en retrait par rapport à la rue. Plan incliné de 5% sur la droite (rupture de niveau sur la gauche, avec une marche). Palier de repos avant la porte. Porte vitrée automatique coulissante, avec bandes contrastées (h=110cm et 160cm). Présence d'un tap - Sonnette extérieure trop haute (h=144cm) mais vue directe depuis la réception, 24h/24h et présence de caméra.

## Signalétique :

**Extérieure :** La signalétique extérieure n'est pas encore été posée.

**Intérieure :** Signalétique homogène, contrastée et dont on peut se rapprocher.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Réception :** Le hall d'entrée est aisément praticable: carrelage, pas de rupture de niveau. - Réception placée à droite de l'entrée. Desk non évidé, non accessible. Il doit faire l'objet de transformation.

**Espaces collectifs :** Le RDC s'organise en espace ouvert (pas de porte sur les cheminements). Tous les espaces sont accessibles sauf la salle de pdj. Tous les étages sont accessibles par ascenseur. Carrelage en RDC, moquette aux étages. Lino dans les chambres.

## Chambre 1 : n°105

**De la réception à la chambre :** Chambre située au 1<sup>e</sup> étage. Accessible par ascenseur. Attention, le couloir à la sortie de l'ascenseur est étroit, aire de rotation (Ø=147cm): il faut entrer en RDC en marche arrière. Les couloirs aux étages sont de 160cm (passage utile) au plus étroit et Description et accès : Porte (vers int), 86cm de passage utile, sans ressaut, ouverture par carte magnétique, poignée bec de canne. Groom facile mal aisé (≥ 40N).

**Chambre :** Belle chambre double confortable, avec salle de bain attenante. Présence d'une aire de rotation (Ø =150cm); aire de transfert au lit (h=54cm) soit par côté gauche (l=81cm), soit par côté droit: plus aisé (l=51cm au plus étroit ). Chevets mobiles, mobilier n'entravant pas le transfert au lit. Circulation aisée dans la chambre (160cm au pied du



## HÔTEL - Visite accessibilité

lit). Penderie (h=135cm) et étagères accessibles (h=60/100/130cm), sans portes. Revêtement: parquet. Fenêtre accessible, avec hauteur basse du carreau à 90cm et commande d'ouverture à 137cm. Bureau accessible (l=69cm; h=69cm au dessous/114cm au dessus).

**Salle d'eau :** avec douche italienne et WC. Aire de rotation ( $\varnothing$  = 150cm) mais passant sous l'évier et sur la douche. Séchoir à disposition (h=130cm de ht) avec prise rasoir intégrée. - Porte coulissante, sans ressaut, de 79cm (passage utile).

Douche italienne, sans ressaut. Zone de transfert à gauche; présence d'un siège mobile de (L.l.: 42.30\*cm) à 45cm de ht; barre horizontale (L=19cm) horizontale et inclinée à 70cm de hteur, bien positionnée en regard de la robinetterie(h=110cm) et du siège; douchette (h=110cm) Lavabo d'angle, évidé (siphon non déporté) à 69cm de ht au dessous/ 79cm au dessus; robinetterie accessible, présence d'un miroir, placé à = 96cm en sa base.

WC à cuvette suspendue, non rallongée placée à 45cm de hteur. Zone de transfert à gauche (sur la douche italienne) ou frontale; barre horizontale (L=19cm) et inclinée, placée à 72cm de hteur, bien positionnée (mais un peu courte sur la partie horizontale)

### **Chambre 2 : n°215**

**De la réception à la chambre :** Située au 3e étage, accessible par ascenseur (entrée en marche arrière en RDC)

Description et accès : IDEM

Chambre : IDEM

**Salle de restauration :** La salle de pdj n'est pas accessible en fauteuil (trois marches pour y accéder) : située sur un niveau supérieur. Le pdj est servi en room service ou dans le salon/ bar sous la verrière.

**Ascenseur :** Accès : 78cm de passage utile, ouverture automatique. Dim intérieures : l.p.112.140\* cm. Présence d'un miroir et d'une main courante. Bouton d'appel ext à 111cm de hteur, bloc de commande placé entre 90 et 120cm. Fente de 3cm à l'entrée.

**Wc collectifs :** Porte de 86 cm (passage utile). Aire de rotation ext  $\varnothing$ =150cm - WC à cuvette suspendue non rallongée à 42cm de hteur. Zone de transfert à droite et frontale ; barre horizontale (L=38cm) et inclinée à 70cm de hteur, bien positionnée. Présence d'un lave main d'angle accessible (82x51cm; h=77cm au dessous/80cm au dessus).

### **Les moins :**

La salle de pdj n'est pas accessible aux personnes en fauteuil. Du fait de sa localisation, préférez cet hotel si vous etes véhiculé ou en taxi.



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** Entrée en retrait par rapport à la façade

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** Tous les services sont proposés en RDC, dans un espace ouvert. Ascenseur et escaliers dans le hall d'entrée. WC collectifs entre le hall d'entrée et le salon/ bar. Salle de pdj au bout de la verrière.

**De l'entrée à la réception :** Possibilité de gérer la lumière (voilages); balisage lumineux.

### **Chambre 1 : n°105, 205, 305**

**De la réception à la chambre :** Les chambres adaptées se situent face à l'ascenseur, à la même disposition, au 1e, 2e et 3e étage. Les étages sont un peu sombres. Ouverture par carte magnétique, n°lisible.

**Description et accès :** Pas d'obstacle à hauteur de visage, contrastes des couleurs dans la chambre, gestion de la lumière, absence de reflets, multiplicité des sources d'éclairage, prises/clim contrastés (sauf interrupteurs); prise et lumières de chevet situées à côté du lit. T

**Equipements adaptés :** Alarme sonore dans les chambres.

**Salle d'eau :** Absence d'obstacle à hauteur de visage, accastillage contrasté, intensité lumineuse suffisante, absence de reflets

**Salle de restauration :** Pas d'obstacle à hauteur de visage, balisage lumineux, contrastes des couleurs , gestion de la lumière,multiplicité des sources d'éclairage

**Escalier :** Du RDC au R+5 (ceux qui se trouvent à côté du desk) : pas de traitement. Intensité lumineuse renforcée. Main courante contrastée, non continue, commençant avant mais ne se prologant pas après.

**Ascenseur :** Bloc de commande bientôt remplacé.



## HÔTEL - Visite accessibilité

**WC collectifs :** Absence d'obstacle à hauteur de visage, accastillage contrasté, intensité lumineuse suffisante.

Documents adaptés : Absence



## DÉFICIENCE AUDITIVE

Chambres : n°105, 205 et 305

### **Equipements adaptés :**

Boucle magnétique : Absence.

Alarme à flash : Alarme visuelle et sonore dans les 3 chambres adaptées.

Ascenseur : Bloc de commande en cours de remplacement.

Services adaptés :

Documents adaptés : Absence

Wi-Fi – Internet : Wifi disponible dans l'ensemble de l'établissement-

Télécopie : Disponible sur demande.

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

<b>F1 Porte de Châtillon</b>	
	<b>21-23, avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS</b>
	<b>08 91 70 52 29</b>
	<b>01 58 14 01 65</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>H5010@accor.com www.hotelformule1.com</b>
	<b>Porte de Garigliano (T3)</b>
	<b>Lignes accessibles : Porte de Châtillon (ligne 58) à Environ 300 mètres.</b>
	<b>Accès aux places de parking sécurisée en extérieure et parking souterrain à proximité immédiate.</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement :** Situé dans le 14e arrondissement, l'hôtel F1 Porte de Châtillon propose des chambres fonctionnelles au meilleur prix. Ses 354 chambres sont proposées en trio ou en double, pour s'adapter au mieux à vos besoins, s'il que vous voyagez en famille ou entre amis. Wc et sanitaires non attenants, à deux pas de la chambre. 9 chambres adaptées- Personnel sensibilisé- Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Pdj en buffet

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel :** En descendant du Tramway, prenez l'avenue de la Porte de Châtillon. Prenez de préférence le trottoir longeant le cimetière, où le cheminement est plus simple. Continuez sur environ 100 mètres puis tournez à gauche, à l'angle du restaurant. L'entrée se trouve à environ 50 mètres, sur votre gauche. Si vous arrivez par la ligne de bus 58, vous descendez sur le boulevard Maurice

d'Ocagne. Avancez moins de 100 mètres puis tournez sur l'avenue de la Porte de Châtillon.

**Devant l'hôtel :** Entrée en retrait par rapport à la façade, de plain pied, sans ressaut. Une première porte de 148cm de large (passage utile) maintenue ouverte, puis un sas (de 425cm de large, 266 de profondeur). 2 portes automatiques de 131cm de large (passage utile). Ces portes vitrées sont contrastées (bandes noires régulières).

**Entrée :** L'entrée de l'hôtel est en retrait par rapport à l'avenue de la Porte de Châtillon (contre allée). - Etablissement sous surveillance vidéo 24h/24. Personnel toujours présent à la réception. Sonnette dans le sas (h=138cm), non contrastée mais située dans un espace éclairé, avec vidéo sans retour.

## Signalétique :

**Extérieure :** Signalétique homogène, contrastée (noir/jaune), lisible.

**Intérieure :** Signalétique homogène, contrastée, associant texte et pictogrammes, placée le plus souvent à hauteur des yeux.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Réception :** Le desk se situe immédiatement face à l'entrée de l'hôtel. Le RDC s'organise en espace ouvert. Plusieurs services y sont proposés: WC collectifs, espace "internet", espace snack (avec distributeurs), téléphones, etc. - Desk (h=117cm) avec partie abaissée, mais non évidée (h=77 cm).

**Espaces collectifs :** Tous les étages sont accessibles par ascenseur et tous les espaces sont accessibles.

**Chambres :** n°103, n°203, n°303, n°403, n°503, n°603 (identiques).

**De la réception à la chambre :** Les chambres adaptées se situent sur la même colonne, du 1e au 6e étage, à proximité de l'ascenseur. Les couloirs aux étages sont larges de passage et facilement praticables (moquette rase). Les portes sont maintenues ouvertes. Description et accès : Porte (vers int), 86cm de passage utile avec ressaut = 2cm, ouverture par code (bloc placé à 112cm de ht), poignée bec de canne. Groom mal aisé (≥ 40N).

**Chambre :** Chambre fonctionnelle et spacieuse, avec lit double et lit simple superposé. Toutes les chambres sont équipées d'écrans plats. Présence d'une aire de rotation (Ø =150cm); aire de transfert au lit



## HÔTEL - Visite accessibilité

(h=53cm) par côté droit (157cm). Pas de chevet mais commande d'éclairage toute proche (à 55cm depuis le lit) et mobilier n'entravant pas le transfert au lit. Circulation aisée dans la chambre (193,5cm au pied du lit). Pas de penderie mais patères à 116 et 130cm de ht. Hauteur basse du carreau de la fenêtre à 107cm, commande d'ouverture à 152cm Bureau et lavabo avec miroir.

**Salle d'eau :** Pas de salle d'eau attenante à la chambre mais un petit lavabo et une prise rasoir. La douche et les sanitaires adaptés sont situés non loin des chambres adaptées, à chaque étage, dans la même pièce. Ils sont privatifs (l'accueil vous délivre une clef). NB: la salle de bain est trop étroite pour recevoir un fauteuil électrique. Patères à 69cm de ht. - Porte du bloc (vers ext), poignée bec de cane. Salle de bain adaptée au fond de la pièce. Porte coulissante de 83cm (passage utile) sans ressaut, sans groom, poignée bec de canne. Aire de rotation à Ø= 145cm. Séchoir, porte papier et porte savon à 120cm d

Douche italienne, sans ressaut. Zone de transfert à droite; présence d'un siège fixe (L.l.:43.55 \*cm) placé à 49cm de ht; barre horizontale (deux fois 29cm), placée à 75cm de hteur, positionnée sous la robinetterie(h=100cm), sur le mur opposé au siège, à 38cm de celui-ci; douchette (h=95cm).

Lavabo rectangle (L.l: 36.29\*cm;) évidé (h=67cm au dessous/ 80 au dessus), avec siphon non déporté ; robinetterie accessible. Présence d'un miroir, placé à = 95cm en sa base.

WC à cuvette suspendue, non rallongée placée à 48,5cm de hteur. Zone de transfert à gauche (l=73cm); barre horizontale (L=26cm) et inclinée placée à 74cm de hteur, bien positionnée.

**Chambres :** n°464, n°564, n°664: identiques (même emplacement aux 4e, 5e et 6e étages).

**Salle de restauration :** Salle de pdj située au dessus de la réception, au demi palier, accessible par ascenseur ou par les escaliers situés à côté de l'entrée de l'hôtel. Carrelage au sol et circulation aisée entre les tables. Tables rectangulaires accessibles, de dimensions (L= 403cm;l= 60cm;h=71 cm au dessous/74cm au dessus), avec 87cm de largeur entre les pieds. Buffet = non évidé (h= 95cm; P= 60cm); plateau sur rail de circulation à 70cm de haut (P=25cm) et jus d'orange accessibles à 130cm de haut (147cm de hauteur maximale pour la commande des autres produits). Aide humaine. Le mobilier est mobile.

**Ascenseur :** Accès : 77,5cm de passage utile. Portes automatiques. Écart de 2cm. Dim intérieures : l.p.133.131\*cm (dimension min, avec main courante). Présence d'un miroir à mi-hauteur et d'un main courante. Bouton d'appel ext à 114 cm de hteur, bloc de commande plac

**Wc collectifs :** 2 sanitaires adaptés (homme/femme). Porte du bloc: 86cm de largeur (passage utile) avec groom malaisé (≥40 newton). Porte des WC adaptés: ouverture vers l'extérieur, de 87cm de largeur (passage utile). Aire de rotation int Ø= 150cm - WC à cuvette suspendue, non rallongée à 50 cm de hteur. Zone de transfert à droite, frontale; barre horizontale (45cm) et inclinée à 78cm de hteur, bien positionnée. Pas de lave main dans le sanitaire adapté. Lavabo extérieur à 69cm de haut au dessous/ 84cm au dessus. Siphon non déporté (P=22cm). Miroir à 102cm de ht.



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** L'entrée principale ne donne pas directement sur l'avenue de la porte de Châtillon. Elle se trouve au fond d'une contre allée.

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** Tous les étages sont accessibles par ascenseur. La plupart des services sont proposés en RDC (WC collectifs, "coin internet", "coin snack", téléphones, etc.). Salle de pdj au demi palier.

**De l'entrée à la réception :** Pas d'obstacle à hauteur de visage. Présence de piliers contrastés.

**Chambre 1 :** n°103, n°203, n°303, n°403, n°503, n°603 (identiques). NB: la chambre n°103 ne sera pas disponible jusqu'en novembre. De la réception à la chambre : Les chambres adaptées se situent près de l'ascenseur aux 1e, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e étages. - Ouverture par code (bloc de commande, non lumineux), poignée bec de cane, n°lisible et contrasté dont on peut se rapprocher.

**Description et accès :** Le lit superposé qui se situe au dessus du lit double continue un obstacle à hauteur de visage. Gestion de la lumière possible (store), plusieurs sources d'éclairage. Contraste des couleurs.



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Salle d'eau :** La douche et les sanitaires ne sont pas attenants à la chambre. Ils se situent à quelques pas sur le même étage (signalétique associant texte et pictogramme). La salle de bain et les sanitaires adaptés sont privatifs (clef remise à l'accueil). Absence d'ob

**Chambre 2 :** n°464, n°564, n°664: identiques (même emplacement aux 4e, 5e et 6e étages).

**Salle de restauration :** Pas d'obstacles à hauteur de visage, balisage lumineux, contrastes des couleurs, pas de gestion de la lumière naturelle (absence de rideaux), multiplicité des sources d'éclairage.

**Escalier :** Escalier du RDC à la salle de pdj: en "L", bien éclairés, nez de marches contrasté, contremarches non contrastées, main courante des 2 côtés, de couleur contrastée. Escaliers de secours (x2), situés de chaque côté du couloir: en "L", bien éclairés mais non traités pour la déficience visuelle. Main courante de chaque côté, non continue mais contrastée.

**Ascenseurs :** 3 ascenseurs identiques, situés à côté de la réception. Bloc de commande adapté : chiffres en gros caractères contrastés et lumineux, insertion braille, annonce visuelle et non sonore, indication sens montée, descente. Présence d'une caméra vidéo.

**WC collectifs :** Absence d'obstacle à hauteur de visage, accastillage non contrasté, intensité lumineuse suffisante, absence de reflets



## DÉFICIENCE AUDITIVE

Espaces collectifs : L'acoustique de l'hôtel est difficile.

Chambres : Pas de téléphone dans les chambres.

Salle de restauration 1 : Possibilité de s'isoler un peu. Personnel présent.

Equipements adaptés :

Boucle magnétique : absence

Alarme à flash : Pas d'alarme à flash sonore dans les chambres.

Ascenseur : Annonce visuelle dans l'ascenseur.

Services adaptés :

Documents adaptés : absence

Wi-Fi – Internet : Wifi gratuit, disponible dans toutes les chambres. -

Coin internet disponible en RDC, payant.

Télécopie : Disponible sur demande.

Services en ligne : Résa en ligne, site internet avec services et tarifs.



## DÉFICIENCE MENTALE

Personnel d'accueil : Personnel sensibilisé à l'accueil des personnes handicapées mentales - Pdj en buffet mais aide humaine. -

Document adaptés : Absence

Les extérieurs de l'établissement : L'hôtel ne donne pas directement sur la rue: se situe dans une impasse.

Espaces collectifs intérieurs : RDC en espace ouvert avec "coin internet", "coin snack", WC collectifs, ascenseurs. Signalétique associant texte et pictogramme. Cheminements relativement simples.

Chambres : La chambre est simple et fonctionnelle.

Les moins : L'ouverture des portes de chambres fonctionne par code (bloc de commande). Les sanitaires et douches ne sont pas attenants à la chambre.

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé.



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.



## HÔTEL - Visite accessibilité

La visite d'accessibilité a été effectuée le 8/9/2011 par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.

# FICHE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE

Triangle d'or ***	
	<b>6 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS</b>
	<b>01 47 42 25 05</b>
	<b>01 42 68 05 05</b>
	<b>Ouvert à l'année, 24/24h.</b>
	<b>info@hoteldutriangledor.com www.hoteldutriangledor.com</b>
	<b>Madeleine (ligne 14)</b>
	<b>Lignes 39, 21, 22, 27, 95.</b>
	<b>ER : n°28 rue Godot de Mauroy</b>

Tableau 1 : Coordonnées, horaires et transports en commun.

**Présentation de l'établissement** : Premier boutique hôtel « musical » de la capitale, l'Hôtel du Triangle d'Or 3\* est situé à proximité de l'Olympia et de la magnifique église de la Madeleine. Entièrement rénové avec soin par l'architecte Philippe Maidenberg en collaboration avec des musiciens légendaires de grand talent : Rickie Lee Jones (Folk), Archie Shepp (Jazz), Mc Solaar (Rap), Jaques Higelin (Rock) et Manu Katché (Drum), un étage leur étant consacré à chacun d'eux. L'alliance de ses talents d'exception a réussi à transformer l'hôtel en une résidence unique, avec des moquettes décorées d'étoiles, des silhouettes de mains aux murs, des miroirs très particuliers et d'innombrables détails qui font de l'Hôtel du Triangle d'Or une demeure à la forte personnalité, agréable et séduisante. 2 chambres adaptées - Personnel sensibilisé- Chien d'assistance accueilli (obligatoire loi N°87-588). - Pdj en buffet.

## Accès :

**Du transport le plus aisé à l'hôtel** : En arrivant par la ligne 14, avancez sur environ 50 m jusqu'à la rue de Sèze. Continuez environ 100m puis tournez à gauche, sur la rue Godot de Mauroy. Avancez sur environ 200 mètres.

**Devant l'hôtel** : Les trottoirs de la rue Godot de Mauroy sont étroits et les dévers sont nombreux (d'environ 4% devant la porte d'entrée de l'hôtel).

**Entrée** : L'entrée de l'hôtel donne directement sur la rue. Porte en retrait par rapport à la façade. Porte manuelle à deux battants (2x91cm de largeur de passage utile). Les portes vitrées ne comportent pas de bandes de couleurs contrastées mais les poignées de la - Interphone qui fonctionne de nuit, avec sonette (h=115cm), contrasté, lumineux la nuit, de couleur contrastée.

## Signalétique :

**Extérieure** : La signalétique extérieure est très peu lisible: écriture trop fine qui contraste mal (blanc/gris).

**Intérieure** : La signalétique intérieure n'est pas homogène. Elle associe texte et pictogramme. Elle n'est pas toujours lisible: reflets+ mauvais contrastes. Il est possible de s'en approcher, bien qu'elle soit parfois placé trop en hauteur.



## DÉFICIENCE MOTRICE

**Réception** : La réception est immédiatement repérable. Le desk principal est prolongé sur le côté par une partie abaissée (h=72cm au dessous/ 74cm au dessus) et évidée (P=60cm).

**Espaces collectifs** : Le sous sol, le RDC et le 1e étage sont accessibles en fauteuil. Au sous sol, l'espace "bien être" est partiellement accessible: le hammam n'est pas adapté. La circulation est aisée au RDC (pas de porte sur les cheminements; carrelage au sol; pas de rupture de niveau). L'accès aux chambres adapté est relativement aisé (moquette aux étages et dans les chambres; couloir de 89,5cm de largeur de passage utile au plus étroit; aire de rotation devant l'ascenseur).

## Chambre 1 : n°15



## HÔTEL - Visite accessibilité

**De la réception à la chambre :** Les chambres adaptées sont toutes deux situées au 1<sup>e</sup> étage. On y accède par l'ascenseur adapté, situé à côté de la réception. La chambre n°15 est située juste en face de l'ascenseur. Description et accès : Porte (vers int), 87cm de passage utile, sans ressaut, ouverture par carte, poignée bec de cane. Groom mal aisé ( $\geq 40N$ )

**Chambre :** Chambre double confortable et originale, pensée sur le thème du rap et mettant à l'honneur MC Solaar. Aire de rotation ( $\emptyset = 150cm$ ); aire de transfert au lit (h=52cm) par côté gauche en poussant le lit le plus possible à droite (130cm de largeur disponible) car le bureau placé à gauche du lit bloque le transfert en amont. Chevet mobile à droite du lit (djembé). Circulation mal aisée dans la chambre (86cm de largeur au pied du lit: problème d'accès à la fenêtre). Fenêtre du côté droit du lit (hauteur basse du carreau=38cm; commande d'ouverture de la fenêtre=86cm). Interrupteurs et clim accessibles (h=110cm); commande d'éclairage au chevet (h=40cm); plusieurs prises (entre 44 et 104cm de ht). Rangement avec portes (vers ext.): penderie accessible (h=130cm) et 2 étagères accessibles (h=97 et 127); coffre (h= entre 75 et 97cm).

Bureau accessible (h=70,5cm au dessous/75 au dessus; l=94cm;P=60cm; distance entre les pieds=79cm au min./ 86cm au max).

**Salle d'eau :** Aire de rotation intérieure ( $\emptyset=150cm$ ). Interrupteur à l'intérieur de la salle de bain (h=88cm) avec gestion du volume de la musique. Patères (h=127cm); Porte-serviettes ( entre 99 et 162cm de ht); sèche cheveux (h=102cm). Présence d'une fenêtre, dont la base du carreau est à 40cm de ht (commande à 97cm de ht). - Porte coulissante de 91cm de largeur (passage utile), avec léger ressaut (h=0,5cm). Douche italienne sans ressaut. Présence d'un siège mobile de dimensions insuffisantes ( $\emptyset=39cm$ ;h=38cm) qui doit être remplacé; Barre horizontale (61cm) à 67cm de hauteur, bien positionnée en regard de la robinetterie (h=95cm) et du siège; douchette (h=104cm et 140cm). Lavabo placé sur plan de travail évidé (h=73cm au dessous/ 78,5 au dessus; P=60cm au maximum et 22cm avec le siphon; l=83cm); robinetterie accessible. Présence d'un miroir, placé à = 93cm en sa base. WC à cuvette suspendue et rallongée placée à 47cm de hauteur. Zone de transfert à droite ou frontale; barre horizontale (L=40cm) et inclinée placée à 70cm de hauteur, bien positionnée.

### **Chambre 2 : n°16**

**Salle de restauration :** Salle de pdj située en RDC: elle se situe derrière le hall d'entrée, après le petit espace salon (openspace). La circulation dans la salle de pdj est aisée (la salle est spacieuse). Tables rondes ( $\emptyset=70cm$ ; avec 52cm entre les pieds;h=65,5cm au dessous/66,5cm au dessus) et carrées de dimensions (90x90cm;h=74,5 cm au dessous/75cm au dessus; avec 81,5cm entre les pieds) - Buffet évidé sur une partie (L=78cm; h=77cm au dessous/ 80cm au dessus; P=57cm) et une partie non évidée (h= 90cm). Tout est relativement accessible en fauteuil: céréales (h=115cm); grille pain et chafing dish (entre 104 et 165cm de haut).

**Escalier :** Main courante continue commençant en amont et en aval des marches.

**Ascenseur :** Il existe 2 ascenseurs: l'ascenseur adapté mène au 1<sup>e</sup> étage (chambres adaptées) depuis le sous sol et le RDC. Il se situe à côté de la réception. Accès : 80cm de passage utile. Dim intérieures : l.p.110\*140 cm. Absence de miroir.

**Wc collectifs :** Les sanitaires adaptés sont localisés au sous sol. Ils sont accessibles par l'ascenseur adapté. La porte du bloc est étroite (l=76cm de passage utile) et le groom est difficile ( $\geq 40N$ ). Porte des WC: 90cm de largeur (passage utile), coulissante. Aire de rotation int/ext  $\emptyset=150cm$  - WC à cuvette suspendue et rallongée à 47cm de hauteur. Zone de transfert à droite, frontale; barre horizontale (40cm) et inclinée à 70cm de hauteur, bien positionnée. Présence d'un lave main d'angle accessible (h=66cm au dessous/ 79 au dessus; P=10cm avec siphon; l=50).

### **Les moins :**

Le hammam n'est pas accessible en fauteuil et un des chambres présente une douche italienne fermée par une cabine vitrée.



## DÉFICIENCE VISUELLE

**Entrée principale :** Entrée en retrait par rapport à la façade

**Description de l'organisation spatiale de l'hôtel :** La réception et la salle de pdj se trouvent au RDC (openspace). Les deux ascenseurs sont



## HÔTEL - Visite accessibilité

proches de l'accueil ( à droite et derrière). L'espace bien être se situe en R-1.

**De l'entrée à la réception :** La réception se situe immédiatement face à l'entrée. Pas de possibilité de gérer la lumière naturelle (absence de rideaux ou de voilages).

### **Chambre 1 : n°15**

**De la réception à la chambre :** La chambre adaptée se situe au 1e étage. Prenez l'ascenseur adapté à côté de la réception, au RDC. Le cheminement est contrasté et balisé par l'éclairage. - Porte à ouverture (vers int.) par carte, poignée bec de cane. Les n° de chambres sont très difficilement lisibles (reflets et manque de contraste visuelle).

Description et accès : Absence d'obstacle à hauteur de visage, contrastes des couleurs dans la chambre, gestion de la lumière (rideaux et voilages), de son intensité, absence de reflets, multiplicité des sources d'éclairage, interrupteurs/prises/clim contrastés; prise située à

**Equipements adaptés :** Téléphone avec ergo sur le 5.

**Salle d'eau :** Présence d'un obstacle à hauteur de visage (coffrage des WC), accastillage contrasté (gris/blanc), intensité lumineuse suffisante, absence de reflets.

**Salle de restauration :** Absence d'obstacles à hauteur de visage, balisage lumineux, contrastes des couleurs , pas de gestion de la lumière naturelle (petite verrière), présence de reflets (tables miroir), multiplicité des sources d'éclairage.

**Escalier :** Escalier principal (du RDC aux étages): intensité lumineuse renforcée, nez de marches contrastés (en couleur et en relief), contremarches contrastées, repère podotactile avant la première marche à la descente (en clous), main courante (en bois) contrastée, continue, prolongée en amont et en aval (se terminant à plat). Escaliers en pierre du RDC au sous sol: les marches sont hautes (entre 18 et 19,5cm), présence d'une main courante continue, contrastée, se prolongeant à plat en amont. Repère podotactile à la descente et contrastes en couleur et en relief sur les nez de marche. Eclairage un peu insuffisant. Escaliers de secours: très étroit, de type hélicoïdal, en aluminium (effet bâtiment industriel), marches très haute (h=20cm), sans contremarches, intensité lumineuse renforcée, nez de marches contrastés (en couleur mais pas en relief), main courante contrastée, continue d'étage en étage (rupture à chaque palier), non prolongée en amont et en aval.

**Ascenseur :** Ascenseur adapté (situé à côté de la réception): bloc de commande adapté : chiffres en gros caractères, contrastés, insertion braille, annonce visuelle (mais pas sonore), indication sens montée, descente (à l'int. et à l'ext.). Fente de 3cm entre la porte

**WC collectifs :** Les sanitaires adaptés sont situés au sous sol. Absence d'obstacle à hauteur de visage, accastillage non contrasté, intensité lumineuse suffisante, absence de reflets.



## DÉFICIENCE AUDITIVE

**Chambres :** Chambre avec bonne acoustique, téléphone non adapté, pas d'alarme incendie à flashes visuels.

### **Equipements adaptés :**

Boucle magnétique : Absence.

Alarme à flash : Chambres équipées

Ascenseur : Ascenseur adapté (situé à côté de la réception): annonce visuelle à l'intérieur et à l'extérieur. 2e ascenseur (situé à côté de l'escalier principal): annonce visuelle.

### **Services adaptés :**

Documents adaptés : Absence

Wi-Fi – Internet : Wifi gratuit dans toutes les chambres -

Télécopie : Disponible sur demande.

Services en ligne : Résa en ligne , par mail, site internet complet (photos, services, tarifs), descriptif des chambres en ligne



## DÉFICIENCE MENTALE

**Personnel d'accueil :** Le personnel est sensibilisé à la question du handicap. - Le petit déjeuner sont servis en buffet mais présence humaine à proximité.

**Document adaptés :** Absence.



## HÔTEL - Visite accessibilité

**Les extérieurs de l'établissement :** L'hôtel est situé dans une rue calme, peu fréquentée.

**Espaces collectifs intérieurs :** Les services principaux sont proposés en RDC (salle de pdj, accueil, entrée d'ascenseur, etc.): openspace. La signalétique associe textes et images.

**Technicité des équipements :** Les chambres adaptées comportent quelques aménagements techniques, notamment la commande pour la musique

**Parisinfo.com** a recensé plus de 1650 établissements touristiques et services adaptés aux personnes handicapées facilitant ainsi votre séjour... afin que chacun trouve sa place à Paris.

NB : Les transports en commun recensés ne sont pas forcément accessibles en fauteuil roulant, mais nécessaire pour l'information de tous. Seules les lignes de Bus, de tram et la ligne 14 du métro sont accessibles. L'arrêt adapté le plus proche vous est précisé



Retrouvez l'accessibilité des transports en commun parisien en temps réel en contactant Infomobi au 0810 64 64 64.

La visite d'accessibilité a été effectuée le par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ces informations sont données à titre purement informatif. L'OTCP ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'omissions ou de modifications ultérieures de conditions d'accessibilité de l'établissement.